

Erledigt

Snow Leopard auf Acer Extensa 5220

Beitrag von „LdHelmchen“ vom 22. September 2013, 14:01

Hallo zusammen,

bin noch neu hier, will aber ungern einen neuen Thread für mein Problem aufmachen:

Ich habe SL auf meinem Extensa 5220 installiert, das Combo-Update und dann Multibeast.

Allerdings bootet mein Rechner seit dem Neustart nicht mehr 😞

Wenn ich ohne iBoot-CD boote, dann hängt der Rechner in einer Neustartschleife (Der Bootbildschirm von OSX ist für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen, dann bootet der Rechner neu)

Wenn ich mit iBoot-CD boote, dann hängt er mittlerweile an "com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded"

Hierhin komme ich aber nur mit "-v npci=0x2000 UHCIreset=Yes arch=i386"

So langsam gehen mir und google die Ideen aus, was das Problem ist, und wie es beseitigt werden kann.

Hoffe jemand, oder der Threadersteller selbst (selbes Notebook) kann mir irgendwie helfen.

