

Erledigt

ML: Nach Boot folgt ein Reboot

Beitrag von „HELLSYSTEM“ vom 26. Oktober 2013, 20:04

Hallo Community,

ich konnte eine **Hackintosh** ML 10.8 problemlos auf meiner externen Festplatte installieren. Bei der Installation unter "Anpassen" habe ich FakeSMC, CMOS Reset Fix, ShutDown and Restart Fix angeklickt. Jedoch beim Boot loadet er erst alle Extensions, anschließend restartet er den **PC**.

Ich boote mit " npci=0x3000 PCIRootUID=1 USBBusFix=Yes GraphicsEnabler=No "
mit -v -x -f passiert das selbe.

Hätte jemand eventuell eine Idee, wie ich ML erfolgreich booten könnte?

MfG, HELLSYSTEM.