

Erledigt

GA-H77M-D3H + i5 3750 16Gb +HD7950 bootet nur mit -X flack

Beitrag von „harakiri2011“ vom 3. November 2013, 11:44

Unsere Boards sind ja fast identisch, anbei mal meine Multibeast config.

Diese funktioniert auf Anhieb einwandfrei.

Cleaninstall, Multibeast und fertig. Mehr brauchte ich nicht machen.

Zur ATI Karte kann ich aber nichts sagen da ich keine besitze.

Habe auch direkt mit der Nvidia installiert da ich keine interne Grafik besitze dank des Xeon.

MultiBeast Configuration - 2013-11-03 11:37:49

Quick Start > DSDT Free
Drivers > Audio > Universal > VoodooHDA v2.7.2 for VT2021
Drivers > Disk > TRIM Enabler > 10.9.0 TRIM Patch
Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820
Drivers > Network > Atheros - Shailua's ALXEthernet v1.0.2
Drivers > System > AppleRTC Patch for CMOS Reset
Bootloaders > Chimera v2.2.1
Customize > Boot Options > Basic Boot Options
Customize > Boot Options > Generate CPU States
Customize > Boot Options > Hibernate Mode - Desktop
Customize > Boot Options > Use KernelCache
Customize > Boot Options > Verbose Boot
Customize > Boot Options > 1080p Display Mode
Customize > System Definitions > Mac Pro > Mac Pro 3,1
Customize > Themes > to*****86 Black