

**Erledigt**

## **Multibeast, aber welche Treiber?**

**Beitrag von „svenmac“ vom 4. November 2013, 13:59**

DOS Modus = MS DOS ist ein Betriebssystem und nicht direkt ein Modus vom Bios her oder sowas. Ich denke das war noch lange vor deiner Zeit.

Manchmal ist es so das man eine gepatchte Bios-Datei nicht mit der Flash Funktion des Bios einspielen kann, weil die Checksummen nicht stimmen und die Flash-Funktion quer geht