

Erledigt

Maverick Ati Radeon HD5450

Beitrag von „TuRock“ vom 9. November 2013, 14:51

Boote mal mit -v und mach ein Foto davon !

Das mit -x könnte die Ursache sein warum QE/CL nicht funktioniert !