

## **Erledigt** Z77-DS3H Kernel Panic

**Beitrag von „mike“ vom 19. November 2013, 15:33**

dieses Problems mir bekannt, habe das selbe Board.

Lösung:

- alle Platten ab
- Rechner vom Netz
- Biosreset mit Jumper
- 5 min warten
- Platte mit OSX anschließen

-im Bios AHCI an, speichern und neustarten mit F10

-Unibeast USB oder noch besser Clover USB Booten mit UseKernelCache=No -F -v

Extraorder sichern und Bootloader mit Multibeast 6.0.1 neu einspielen.

reboot

Gegebenenfalls weiter jetzt fehlende Kexté wie Sound mit Multibeast erneut nachladen

Fertig