

Erledigt

Trotz SSD sehr lange Ladezeit beim Hochfahren

Beitrag von „Fabii“ vom 21. Dezember 2013, 11:00

NullCPUPowerManagement::start -> kein Speedstep

OSMetaClass: Kext org.netkas.driver.FakeSMC class FakeSMCKey is a duplicate;kext org.netkas.FakeSMC already has a class by that name. -> FakeSMC anscheinend doppelt installiert

Sound Assertions -> könnten mit der HD4000 und HDMI Sind verbunden sein, funktioniert HDMI sound bei dir?

Bluetooth könntest du mal versuchen die Bluetooth Relevanten Kexts zu löschen, aber vorher eine Sicherung machen, ich weiß nicht wie das dem System gefällt 😊