

Erledigt

## 10.6.3 Reboot nach Chameleon Bootloader

**Beitrag von „Dentai“ vom 22. Dezember 2013, 22:51**

Aktuell leider noch keinen Erfolg mit myHack genau das selbe.

Kann es denn sein das der Chipsatz das garnicht mit macht?

Weil ein 915G ist ja schon ziemlich alt. Bei einem G31 hat es bei mir ohne Probleme geklappt.

Ich hab hier noch ein Mainboard liegen mit einem Q33 Chipsatz. Ist das besser geeignet?

[http://www.msc-ge.com/download...sheets/fsc/ds\\_d2581-A.pdf](http://www.msc-ge.com/download...sheets/fsc/ds_d2581-A.pdf)

Da hätte ich nämlich auch gleich platz für eine 8400GS