

Erledigt

Samsung Series 9 900X4D Problem(e)

Beitrag von „Kakaroto“ vom 23. September 2013, 16:36

Hey

ich weiss leider nicht wieso mein Thread gelöscht wurde, daher versuche ich es nochmal.
Also, ich hab mein Samsung Series 9 900X4D bekommen da ich allerdings kein Windows (8)
Fan bin wollte ich OSX drauf haben. (So wie vor ein paar Monaten auf meinem PC)
So weit so gut, Stick mit UniBeast erstellt, installiert und gestartet.

Leider fehlen folgende Treiber:

- Touchpad
- Sound
- Grafik
- Wlan (Hier muss aber so wie so die WLAN Karte getauscht werden)

weiß leider grad nicht weiter da ich allein für den Versuch den Grafiktreiber zum laufen zu bekommen den ganzen Sonntag geopfert habe...

Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.

MfG

Beitrag von „ProfA12345“ vom 23. September 2013, 16:51

Touchpad müsste mit PS/2-Treiber laufen, Sound, müsstest du recherchieren, Grafik out of Box mit MacBook Pro-Definition und Wlan, wie du sagtest mit andere Karte. geh mal danach vor.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. September 2013, 16:53

Warum Dein Thread gelöscht wurde, kann ich Dir jetzt auch nicht sagen, aber es wird schon seinen Grund gehabt haben. Lass mal die [System Info](#) drüberlaufen und poste einen Screenshot davon hier. Hast Du schon versucht irgendwelche Kexte zu installieren?

edit: Prof war schneller..

Beitrag von „Kakaroto“ vom 23. September 2013, 17:01

Der PS/2 Treiber geht nicht, stattdessen geht dann nicht mal mehr die Tastatur.
Die MacPro 3.1 Definition wurde doch mit der EasyBeast installation installiert, was allerdings nichts brachte, stattdessen fuhr das Notebook dann nur noch mit GraphicsEnabler= Yes/No hoch.

Screenshot poste ich gleich. 😊

Wenn ich auf Check Compatibility gehe läd es nur kurz und das wars, zeigt mir keine Smileys oder Häkchen an... 😞

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. September 2013, 17:07

Welches Touchpad ist denn in der Kiste? Schau mal hier: [Elan](#) oder [Synaptic](#) Für die HD4000 solltest Du GraphicsEnabler=Yes in der Bootliste haben.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 23. September 2013, 17:16

[Kakaroto](#) MacPro ist nicht gleich MacBook Pro

Beitrag von „Kakaroto“ vom 23. September 2013, 17:18

Oh, verlesen. ;x

Gut dann werd ich gleich noch mal los legen und mein Glück versuchen.

Beitrag von „Kakaroto“ vom 25. September 2013, 12:01

Hier mal ein Screenshot der Systeminfo:

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. September 2013, 21:59

ok, bist du weitergekommen? Soweit ich rausgefunden habe sollte Dein Touchpad von Elan sein. (siehe meinen Post5)

Beitrag von „SuperDummie“ vom 26. September 2013, 08:14

Guten Morgen,

ich habe das Gleiche Ultrabook allerdings mit 8GB Ram und 256er SSD (selbst getauscht). Hatte auch die Wlan-Karte getauscht und für die komplette Hardware ein angepasstes DSDT File bekommen. Lief auch alles soweit einwandfrei incl. Standby. Das Problem an dem Samsung ist das Bios des Displays, das arbeitet nicht vernünftig mit dem HD4000 Treiber zusammen. Du bekommst kein vernünftiges Bild. Sowie der Treiber in den Grafikmode schaltet

wird das Bild schlecht. Bin leider kein Fachmann, müsste eben meine Skypelogs durchsuchen, um die korrekte Fehlermeldung von meinem DSDT-Inder nachzulesen. Habe damit echt 4-6 Wochen verbracht, jetzt läuft wieder Win 8.1 auf der Gurke.

SD.

Hier nochmal ein Skype log:

Mein Inder:

it will be good there because there will be no hardware acceleration since GPU drivers won't load there, when the gpu driver loads then it will try to communicate with the screen panel. This is where your problem lies due to bad firmware of samsung

Beitrag von „toemchen“ vom 29. September 2013, 11:49

zur Grafik verweise ich einfach mal ins Wiki. Das sollte echt keine Probleme machen. Ein Feedback wäre nicht schlecht. Was läuft alles und was nicht?

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=249#profileContent>

Beitrag von „Kakaroto“ vom 10. Dezember 2013, 23:36

gibts da vllt schon was neues? 😞