

Erledigt

Maverick installieren geht nicht

Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 16:32

hallo zusammen

wollte mir Maverick installieren aber bekomme fehler

meine hardware

CPU:i3 2100 3.10GHz

Board: ASUS P8P67 Pro

RAM: 8GB G.Skill PC3-10700

Grafik: NVIDIA GeForce GTS 450

HDD1: 1TB SAMSUNG HD103SJ

DVD-ROM: HL-DT-ST CH08LS10

unter ml läuft alles

hab mir denn stick mit myhach erstellt

[Bild](#)

kann mir einer weiter helfen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. November 2013, 16:37

Hallo und :allewillkommen: im Forum,
was heisst Du bekommst Fehler? Etwas mehr Infos bitte. Trag auch deine Hardware in Deine Signatur ein.

edit: ok, Signatur ist da. Verlinkung jetzt erst gesehen.

edit2: Mit welchen Bootflags hast Du die Installation gestartet? Es empfiehlt sich immer mit -x -v -f UseKernelCache=No zu installieren. Was ist die letzte Fehlermeldung im log, bevor die Installation abbricht? UniBest schon versucht?

Beitrag von „T-Low“ vom 10. November 2013, 16:52

ich hatte auch mal mit myHack und 10.9 so ne Fehlermeldung!

Stick nochmals neu mit myHack erstellt und dann liefs! is wohl beim erstellen mit myHack schiefgelaufen!

Vielleicht nützt es ja einfach mal den stick erneut zu erstellen!

Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 16:55

mit unibeast will er mir kein stick erstellt bekomme denn fehler installation fehlgeschlagen

hatte bis her nur mit -v -f

aber werde die gleich mal testen und bescheid geben

edit by backdash:

-x -v -f UseKernelCache=No

Da bekomme ich denn gleichen Fehler ich werde denn stick jetzt noch mal erstellen

Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. November 2013, 17:18

bitte keine Doppelposts



Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 17:24

```
"name" not a kext
Kernel-__SYMTAB not a kext
MultiCPUPowerManagement::init: properties=0xffffffff80119ca840
MultiCPUPowerManagement::start
AppleKeyStore starting (BUILT: Sep 19 2013 22:20:34)
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=3 Enabled
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

MRC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 18248 cluster IO buffer headers
IOAPIC: Version 0x28 Vectors 64:87
ACPI: sleep states S3 S4 S5
pci (build 22:16:29 Sep 19 2013), flags 0x63888, pf=64 (36 cpu) 0xf88888888, 0x88888888
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0xf88888888
[ PCI configuration end, bridges 9, devices 15 ]
USB: 1.184 AppleUSBHCI:: unable to get filterInterruptEventSource
USB: 1.185 AppleUSBHCI::UIInitialize - Error occurred (0xe88882be)
mcache: 4 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
mbinit: done [96 MB total pool size, (64/32) split]
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
rooting via boot-uuid from /chosen: 2AF5DF87-C8F1-3348-AFF1-37D129E84886
Waiting on <dict ID="8"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResource
ot-uuid-media</string></dict>
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Still waiting for root device
```

Wenn ich das mit einer ATI karte Teste beibt er hängen sehe Bild

Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „TuRock“ vom 10. November 2013, 18:44

Was ist das für ATI Karte !?

Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 18:51

Radeon 3400

Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „TuRock“ vom 10. November 2013, 18:53

Die Karte wird unter Mavericks nicht funktionieren, du kannst versuchen mit GraphicsEnabler=No zu booten !
Du wirst aber ohne QE/CL nicht viel Spass damit haben !

Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 19:15

Das mit der ATI karte war ja nur ein Test

Hat einer eine Idee warum bei mir der Fehler kommt mit Unibeast

Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „TuRock“ vom 10. November 2013, 19:22

1. du solltest Bios patschen, [hier](#)
2. Onboard Grafik HD2000 in BIOS ausschalten, GTS 450 einbauen und mit

GraphicsEnabler=Yes booten !

Beitrag von „xibit79“ vom 10. November 2013, 21:14

Update

Stick noch mal neu erstellt mit myhack und bis jetzt läuft das setup

Tipp mit dem BIOS mach ich noch

Onboard Grafik hab ich keine

Edit

Die Installation war jetzt ohne Probleme

Der Sound läuft zwar jetzt noch nicht aber das bekomme ich sicher auch noch hin

Ich danke all die mir geholfen haben



Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. November 2013, 21:16



Scön, dass es geklappt hat.