

Erledigt

Mavericks installiert - Bildschirm grau und verzerrt

Beitrag von „chpmonkey“ vom 2. Dezember 2013, 18:23

Hallo Freunde, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

Bin schon das ganze Wochenende dabei einen Hackintosh aufzusetzen. Aktuell habe ich Mavericks installiert. Ich habe auch schon MultiBeast 6.0.1 ausgeführt und mir die erforderlichen kext reingeladen. Wenn ich ohne Bootflags boote bekomme ich ein grauen Bildschirm mit verzerrten Zeilen, das Apfellogo ist auch sehr streifig.

Wenn ich `-v -x -f npci=0x2000 PCIRootUID=1 GraphicsEnabler=Yes` eingebe bekomme ich ein Bild, bin aber leider im Sicherheitsmodus. Habe schon folgende Parameter ausprobiert ohne Erfolg:

`-v GraphicsEnabler=No PCIRootUID=0`

Ich besitze folgende Komponenten:

Intel Core i3-4340
Gigabyte GA-H87N-WIFI
8Gb Corsair Arbeitsspeicher
Samsung EVO 256Gb

Vielen Dank schonmal. 😊

Edit: Hier mal ein Foto beim Booten ohne Parameter;

Beitrag von „ProfA12345“ vom 2. Dezember 2013, 18:28

Was kommt, wenn du nur -v eintippst?

Beitrag von „chpmonkey“ vom 2. Dezember 2013, 18:32

Letztes was sichtbare ist:

Habe mal mit dem Telefon die ganze Zeit fotografiert. Das müsste das letzte sein:

Beitrag von „ProfA12345“ vom 2. Dezember 2013, 19:14

Was hast du bei MultiBeast ausgewählt?

Beitrag von „chpmonkey“ vom 2. Dezember 2013, 19:19

Hi danke für die fixe Antwort.

Bei MultiBeast lade ich die CustoMacMini-DSDT-Free.mb von tony rein. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass das Package hnak's AppleIntelIE1000e v2.5.4d nicht mehr supportet wird. Hier bestätige ich mit OK.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. Dezember 2013, 19:23

Hallo und Willkommen chpmonkey,
Bitte fülle noch deine Signatur aus damit wir die besser Helfen können.
Wir merken uns ja nicht immer die verbaute Hardware die im 1. Post steht.

:allewillkommen:



Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. Dezember 2013, 19:31

Du hast eine Intel HD 4600 in deinem System (interne Grafik der CPU)! Schau mal hier, das könnte helfen:

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=11748>

Beitrag von „thomaso66“ vom 2. Dezember 2013, 19:36

Lade dir die aktuelle 6.01 Version von Multibeast, da ist der AppleIntelle1000e v2.4.14 enthalten, der v2.5.4d macht Probleme.

Beitrag von „chpmonkey“ vom 2. Dezember 2013, 21:26

Hallo. Ich habe jetzt die plist mit textedit geöffnet und die Zeilen >key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string> eingefügt. Ist es egal wo ? Muss ich danach neu kompilieren oder reicht das abspeichern?

Wenn ich jetzt mit -v boote bleibt er hier stehen:

Edit: Habe doch nur einen 4330 aber da dürfte sich ja nichts ändern?

Edit2: Habe jetzt ein [BIOS Update](#) auf F4 gemacht. Laut CPU Supportliste wird die CPU erst ab f4 unterstützt. Leider ist der Fehler weiterhin vorhanden.. 😞