

Erledigt

Asus Z9PE-W8 USB3 funktioniert nicht

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 16:34

Hallo zusammen,

bis jetzt habe ich USB3 nicht gebraucht und Heute ist mir mit einer neuen externen Festplatte aufgefallen, das die beiden Ports garnicht funktionieren. Ich habe schon gesucht, aber eine Kext für mein Board finde ich nicht. Hat jemand eine Idee, welchen Kext ich testen könnte?

OS: Mavericks 10.9.3

Mainboard: Asus Z9PE-W8

Danke und viele Grüße
doc

Beitrag von „Haberlalex“ vom 1. September 2014, 16:48

Funktionieren sie im 2.0 Modus, z.B. mit einen 2.0 USB-Stick ?

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 17:02

Gerade mit einem 32GB USB 2.0 Stick getestet: Nein.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 1. September 2014, 17:04

Versuch mal diese Kexte für USB 3.0: <http://hackintosh-forum.de/ind...1cea5adbc81ab8f69b557c280>

Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2014, 17:06

Was für Chipsatz ist verbaut?

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 17:14


Intel C602 - bzgl. des Kexts gebe ich später Bescheid, ich kann grad nicht rebooten 😊
Vielen dank für den schnellen Support!

Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2014, 17:17

Kannst du mal systeminfo darüber laufen lassen, Chipsatz für USB Port ist wichtig...

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 17:24

So richtig?



Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2014, 17:29

Ja, damit kann ich was anfangen!
Dauert etwas bin gerade unterwegs...

Edit: ja, mit systeminfo wäre es für uns einfacher, über die ID's findet man das auch...

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 17:31

Beitrag von „“ vom 1. September 2014, 17:33

Frage und wer soll das lesen. 😎

Beitrag von „drnoodle“ vom 1. September 2014, 17:36

Ich dachte ich sollte das so machen, entschuldige... USB3 steht nicht drin und ich wollte euch

nix vorenthalten 😊

-> C600/X79 chipset USB2

Beitrag von „“ vom 1. September 2014, 17:48

Ja aber doch nicht so klein. *böserfinger* 😞😞

Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2014, 18:16

Okay, so wie ich das sehe ist bei dir ASM1042 Chipsatz verbaut!

Du kannst es mit Multibeast versuchen s.Bild, oder installierst die Treiber aus dem Ordner s.Anhang!

Leider wird bei dir USB 3.0 nicht als solches erkannt, eigentlich sollte "USB 3.0-SuperSpeed-Bus" dran stehen s.Bild2!

Beitrag von „drnoodle“ vom 2. September 2014, 11:15

Vielen lieben Dank, das teste ich mal. USB3 sollte grundsätzlich schon drinstehen, ohne das ich eine Kext installiert habe?

EDIT:

Der RehabMan Kext funktioniert! -> <http://hackintosh-forum.de/ind...1cea5adbc81ab8f69b557c280>

Vielen Dank an alle! Top Support hier.

Beitrag von „boolean“ vom 3. November 2018, 06:26

[Zitat von ProfA12345](#)

Try this Kexte for USB 3.0: <http://hackintosh-forum.de/ind...1cea5adbc81ab8f69b557c280>

This link doesn't work 🤔 Is it available anywhere else?

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2018, 12:11

Hi [boolean](#) and welcome to the forum... 😊

We upgraded our forum to an newer version three weeks ago.

Some of the older posts still use the old links, which do not work anymore.

In your case the missing link should point to the [GenericUSBXHCI.kext](#), which was Rehabmans invention in 2014.