

Erledigt

Ozmosis Fragen & W-Lan Probleme (TP Link WN881ND)

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 11:22

Hey Leute,

mein PC läuft seit der Erst-Installation richtig gut. Graka OOB erkannt, Ethernet geht (Multibeast), usw... allerdings habe ich wegen Ozmosis noch 2 fragen:

Ich habe die Ozmosis Version F9 1497 von diesem Thread ---> <http://hackintosh-forum.de/ind...threadID=18279&highlight=>

Frage 1: Muss ich, wegen dem Ton noch extra Kexte installieren? Wenn ja, welche...

Frage 2: Wieso kann ich OS X nicht starten, wenn die Interne Grafik aktiviert wird?

Frage 3: Gibt es irgendwie einen Bootscreen (nicht F12), wo ich auswählen kann was gestartet werden soll? Im Design wie bei nem richtigen Mac? Habe vor wegen Dual-Boot mit Windows und OS X

Dann hätte ich noch ein anderes Problem, die W-Lan Karte (Signatur) hat schon unter OS X Mavericks Probleme gemacht. Wer von euch hat so eine und läuft die bei euch schon unter 10.10?

Das wäre soweit alles, mehr Probleme sind mit auf dem ersten Blick nicht aufgefallen 😊

MFG

Apple_Freak

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 11:24

Für Sound diesen Treiber nutzen: <http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=18561>

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 11:39

Hm, habe die Kext über KextWizard installiert, rechte repariert, neu gestartet aber der erkennt immer noch nur mein USB Headset

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Oktober 2014, 13:48

Was hast du denn beim Sound in den Systemeinstellungen eingestellt. Dort kann man den Ausgang wählen!

Zu deinem Punkt 3: Es gibt noch keine andere Lösung!

Und wenn die WLAN-Karte Probleme macht, besorge dir eine andere, so viel kosten die doch nicht. Am Besten eine originale aus einem Mac (gibt es bei Ebay) und dann in einen Adapter einbauen, siehe hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=157#profileContent>

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 14:09

Sound funktioniert auf dem Board im Moment nur über HDMI !!!

Für WLAN habe ich dir mal die IO80211Family.kext angepasst (Device ID 168c 30a4)
s.Anhang!

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 17:29

Hey,

danke für die Antworten!

@Trainer In den Systemeinstellungen kann ich nur den Ausgang/Eingang für mein USB-Headset einstellen, aber die Klinken-Stecker werden nicht erkannt (ist meine Anlage dran)

[TuRock](#) Habe die Kext installiert, aber hat sich nix getan :O

Ich werde jetzt mein System auf meine Interne Festplatte aufklatschen und werde das mit dem W-Lan nochmal ausprobieren

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 17:41

Audio bin ich auch schon am Versuchen, ausser HDMI und USB habe ich auch noch kein erfolg...

WLAN sollte funktionieren, ein andere User hat das schon getestet, ausser du hast andere ID`s !?

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 17:49

Ich habe gestern durch viele versuche auch eine andere IONetworkFamily oder so installiert. Weis ich nicht genau... die ID meiner W-Lan Karte ist laut SystemInfo:

Ven ID: 168c

Dev ID: 002b

vllt liegt es daran 😞

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 17:55

Okay, hier für (ID: 168c 002b) s.Anhang !!!

Bist du dir sicher mit deine ID`s !?

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 19:03



Habe das eben bei meinem Notebook nachgeguckt weil ich gerade neu installieren und das waren die von meinem NB 😄 Ich meld mich gleich zurück... vllt klappt es ja nach der neu Installation. Sry wegen dem Fehler hier gerade

EDIT: So, system Info unter Windows gestartet mit meinem PC und das haut das Programm jetzt raus:

168c Atheros Communications Inc. 002e AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
Network controller Network controller

Ven ID: 168c

Dev ID: 002e

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 19:08

Hoffe das stimmt jetzt .. 😄

Für Dev ID: 002e s.Anhang!

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 19:23

Geht immer noch nicht -.- 😞

EDIT: Habe aber auch im KextWizard gesehen, das die IO80211Family.kext garnicht mit geladen wird. Liegt es daran?

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2014, 19:37

repariere mal die zugriffsrechte über Festplattendienstprogramm !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 19. Oktober 2014, 20:16

Ändert auch nix... ich glaube ich hol mir die Tage ne neue W-Lan Karte. Welche würdet ihr empfehlen? Oder hat jemand noch ne Idee was ich machen könnte

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 20:24

Die in meinem shop laufen ohne kexte, sind ja von Apple. Siehe:
<http://hackintosh-forum.de/index.php?page=Rules>

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 19:15

Nach mehreren Kexten zeigt sich immer noch keine Wirkung... unter den Systeminformation wird die ja noch nicht mal erkannt. Muss ich vllt was anderes im BIOS einstellen oder anderen PCI Slot verwenden? Vllt klappt es ja dann... kann ja nicht sein das es bei nem anderen unter 10.10 funktioniert 😊

MFG

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 19:45

Hast du noch Windows installiert, kannst ja mal mit Everest auslesen was für Chipsatz das genau ist !?

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 20:16

Reicht dies als Information? Kann selber daraus nix lesen

<http://s14.directupload.net/images/141020/ypkyki7w.jpg>

Zum Thema sound: AIDA64 zeigt dort "*Codec Name Realtek ALC899*" Könnte dies vllt was bewirken oder ist das irgendwie auch nur die ALC898

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 20:20

Das ist leider nix, und ALC898 ist Audio!
Netzwerk sollte deine Karte drin stehen!

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 20:43

Unter was soll ich nachgucken? Bei Netzwerk steht nur:

Informationsliste Wert
Netzwerkkarten Eigenschaften
Netzwerkkarte TP-LINK 300Mbps Wireless N Adapter
Schnittstellentyp 802.11 Wireless Ethernet
Hardwareadresse (MAC) ---
Verbindungsname Drahtlosnetzwerkverbindung
Verbindungsgeschwindigkeit 300 Mbps
MTU 1500 Bytes
DHCP-Lease erhalten 20.10.2014 20:30:09
DHCP-Lease läuft ab 20.10.2014 21:30:09
Bytes empfangen 38292094 (36.5 MB) - 222 Bytes/s
Bytes gesendet 2762282 (2.6 MB)

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 21:08

Programm Everest / Netzwerke oder so ähnlich!!!

Edit: Also ist es : 168c002e

Edit: installiere mal die hier...s.Anhnag!

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 21:22

Bewirkt auch nix. Ich gebe es bei der echt auf 😞 Ich werde mir ne neue holen müssen

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 21:23

Kannst du die mal ausbauen und Foto vom Etikett machen!

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 21:29

<http://s14.directupload.net/images/141020/l4dumgvn.jpg>

<http://s14.directupload.net/images/141020/5xcz64q8.jpg>

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 21:47

Hoffentlich funktioniert die hier s.Anhang, sonst muss ich leider aufgeben, lese auch in andere Foren das die Karte mit Device 168c:002e unter Yosemite Probleme macht !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 20. Oktober 2014, 21:54

Und geht auch nicht 😞 Ich muss wohl abwarten... oder vllt die selbe Karte von meinem Bruder benutzen. Der hat vllt die 302 oder ähnliches ID... mal sehen

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 22:02

Die hier funktioniert Device ID 168c 30a4

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 21. Oktober 2014, 20:19

Soo, wir hatten zuhause nen W-Lan Stick namens "EDIMAX EW-7811UN". Der soll angeblich unter os x 10.5 laufen. Gilt dies auch für 10.10? Hat wer den Stick auch und funktioniert der überhaupt?

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2014, 21:41

Schon das [hier](#) gelesen ...

Edit: ich denke hier kann auch zu, oder!?



[hier gehts weiter...](#)