

Erledigt

Problem mit Virtualbox

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:01

Hallo,

ich will mich auch mit OS X befasse, bin also auch "Anfänger" .

Die Installation klappt ohne Probleme aber da ich den Mac App Store brauche muss ich das Update machen. Nach dem ich das installiert habe konnte ich keine Maus mehr benutzen. Habt ihr eine Idee wie ich das beheben kann? Habe eine Logitech G9x.

Meine Hardware:

i5 2500K @ 4Ghz | ASUS P8Z68-V | 8GB G.Skill RipjawsX 1333Mhz CL7 | Samsung SSD 830 |
ASUS GeForce® GTX 770 DirectCU II

Beitrag von „Doe1John“ vom 8. November 2014, 10:08

Hi, willkommen im Forum. Bevor du loslegst, raten wir dir, dich in unserem WIKI schlau zu lesen.

LG Hobbit

:allewillkommen:

PS: Die Basics findest Du hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=10754>

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:08

Irgend wie hat es die Hälfte meine Frage verschluckt. Nun ist alles da.

Beitrag von „Doe1John“ vom 8. November 2014, 10:14

Bitte trage erstmal Deine Hardware in die Signatur ein.

:hware:

Welches OS X hast du denn in die VirtualBox installiert ??

VG Hobbit

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:20

So, Signatur wurde geändert.

Ich hatte mir Snow Leopard gekauft.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 8. November 2014, 10:21

Nach welcher Methode (iBoot, ...) hast du es installiert?

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:34

Ja, mit iBoot installiert. Nach Anleitung von der digggi.com Seite. Aber wie schon gesagt nach der Aktualisierung kann ich die Maus nicht mehr benutzen.

Edit: Kann ich auch einfach ohne das erstellen mit Virtualbox OS X installieren?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 8. November 2014, 10:34

Ja, dann müsstest du einfach mit iBoot OS X starten, steht alles im FAQ.

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:38

Das mit iBoot funktionierte ja ohne Probleme in Virtualbox.
Für was war dann genau Unibeast?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 8. November 2014, 10:51

Für die komplette Installation auf dem Rechner. Ist nur eine andere Methode..

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 10:56

OK, danke. Da versuche ich es so mal. Ich hoffe mal das die Maus dann besser funktioniert.
Eine kext für die Maus scheint es ja nicht zu geben.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. November 2014, 11:29

is die maus per usb dran ?

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 11:32

Ja, USB. Bevor ich es installiere schaue ich mal das die hinten an einem USB 2.0 angeschlossen ist. Vielleicht liegt es auch daran.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. November 2014, 11:37

maus sollte generell an usb 2 !
Usb 3 geht erstens nicht und macht bei ner Maus keinen sinn.

Beitrag von „PillePalle83“ vom 8. November 2014, 19:30

So, habe nun versucht es so zu installieren. IBoot startet DVD mit OS auch aber nach kurzer Zeit kommt der Screen das ich neu booten soll.

Im BIOS habe ich einiges geändert:

Virtualisierung aus

Das Infotool sagt ja auch das alles soweit OK ist.

	Ven ID	Vendor	Dev ID	Device	Class	Subclass
☹️	8086	Intel Corporation	244e	82801 PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	1c44	Z68 Express Chipset Family LPC Controller	Bridge	ISA bridge
✅	8086	Intel Corporation	1c3a	6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1	Communication c...	Communication c...
✅	8086	Intel Corporation	1c2d	6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Control...	Serial bus controller	USB controller
✅	8086	Intel Corporation	1c26	6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Control...	Serial bus controller	USB controller
✅	8086	Intel Corporation	1c22	6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller	Serial bus controller	SMBus
✅	8086	Intel Corporation	1c20	6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Contr...	Multimedia contr...	Audio device
☹️	8086	Intel Corporation	1c1e	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c1a	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c18	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c16	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c14	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c12	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2	Bridge	PCI bridge
☹️	8086	Intel Corporation	1c10	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	1c02	6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller	Mass storage co...	SATA controller
✅	8086	Intel Corporation	1503	82579V Gigabit Network Connection	Network controller	Ethernet controller
✅	8086	Intel Corporation	0112	2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Con...	Display controller	VGA compatible ...
✅	8086	Intel Corporation	0101	Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Expre...	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	0100	2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller	Bridge	Host bridge
☹️	1b21	ASMedia Technol...	1080	ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
✅	1b21	ASMedia Technol...	1042	ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller	Serial bus controller	USB controller
✅	1b21	ASMedia Technol...	1042	ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller	Serial bus controller	USB controller
✅	197b	JMicron Technol...	2362	JMB362 SATA Controller	Mass storage co...	IDE interface
✅	1102	Creative Labs	0005	SB X-Fi	Multimedia contr...	Multimedia audio...
✅	10de	NVIDIA Corporat...	1184	GK104 [GeForce GTX 770]	Display controller	VGA compatible ...
✅	10de	NVIDIA Corporat...	0e0a	GK104 HDMI Audio Controller	Multimedia contr...	Audio device

Beitrag von „ProfA12345“ vom 9. November 2014, 10:38

Versuch mal "-v -x".

Beitrag von „PillePalle83“ vom 10. November 2014, 16:54

