

Erledigt

Mehrere Nach-Installationsfragen: Sound, Neustart...

Beitrag von „abab“ vom 5. Januar 2015, 13:11

Hi,

der Rechner läuft endlich (Mavericks, Standardinstallation mit MyHack) . Allerdings gibt es noch ein paar kleinere Problemchen:

1. Es funktioniert der Neustart gar nicht.
2. Wenn ich ihn ausschalten möchte, fährt er zwar runter (Bildschirm-LED blinkt, die Lüfter laufen noch), aber er schaltet sich nicht selbständig aus.
3. Der Sound funktioniert zwar, allerdings knackt es im Lautsprecher/Kopfhörer - ich vermute dass ich nicht den richtigen Treiber habe
4. Es ist kein 5.1 Sound verfügbar 😞

Ich hatte versucht die alte dsdt (es war ja ein update von SL) mit dem passenden Multibeast für mavericks zu installieren. Leider hat danach der rechner nicht mehr gebootet. Es kam diese Meldung mit pci configuration irgendwas... Auch -x und diverse bootflags haben es nicht starten lassen... Die dsdt müsste eigentlich passen, das BIOS wurde seitdem nicht geändert...

Dann wieder mit myhack komplett neu aufgesetzt und das ist der momentane Zustand.

Traue mich jetzt nicht wieder zu probieren (Multibeast usw.), da das System ja soweit läuft. Könnt ihr mir bitte Treiber oder was auch immer 😊 empfehlen, dass das System stabil und korrekt läuft?

Vielen Dank und Viele Grüße,
abab

Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. Januar 2015, 14:06

Was hast Du denn jetzt über MyHack installiert? In der Signatur steht ja noch 10.6.8.. Ich nehme mal an, Du hast Multibeast ohne DSDT installiert, also mit EasyBest? Mit ist immer die bessere Variante. Ich kann natürlich so nicht nachvollziehen, warum was so da nicht geklappt hat, vielleicht war es ja nicht die richtige DSDT-Datei, PCI-Conf.-Probleme deuten darauf oder auf eigentlich falsche BIOS-Einstellungen.. Wenn Du jetzt Probleme mit Sleep und Sound hast, könnte es genau da dran liegen. Aber Du brauchst auf jeden Fall mindestens 3 fremde Kexte in Deinem System:EvOBoot, Fake SMC und NullCPUPowerManagement, für den Sound können wahrscheinlich die VoodooHDA aus dem Multibeast weiter helfen, aber nimm nicht die neuste Version. Der Chip VIA VT1828S sagt mir erstmal nichts. Wie hattest Du es denn vorher hin bekommen? Versuch es mal mit diesem hier: (Voodoo für VIA VT1828S)

Beitrag von „abab“ vom 5. Januar 2015, 14:37

Hi MacGrummel,

Also:

ich habe mit MyHack und der Mavericks app einen USB-Stick erstellt (alles standardmäßig, nichts geändert) und dann über die bestehende SL-Installation drübergebügelt.

Am Ende der Insatallation dann die Standard-Dateien von myhack ausgewählt (er fragt ja, ob eigene dateien im extra ordner da sind oder nicht, ich habe gesagt es sind keine da)

(Als Anhang den aktuellen Inhalt des extra-ordners...)

Dann hatte ich die alte dsdt-datei (auch angehängt) in das aktuelle Multibeast gepackt und die selben Optionen wie damals bei SI angeklickt. Zumindest bin ich mir da relativ sicher! Ist leider schon lange her. Auf Build geklickt und neustart gemacht - dann kam dieses pci-fehler-dingens.

Dann 😊 Viel mit bootflags rumprobiert und schließlich weil nichts ging, mit dem MyHack-USB-Stick wieder neu drüber installiert.

Ich hoffe mit den Informationen kannst du etwas anfangen 😊

PS: Signatur ist aktualisiert und interessanterweise hat der Neustart eben fkt.!?

VG, abab

Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. Januar 2015, 16:39

Dir ist schon klar, dass es damals eine Version Asus P7P55D-Pro und eine P7P55D-E-Pro gab? Die haben völlig unterschiedliche Anschlüsse und brauchen deshalb auch ne ganz andere DSDT.aml-Datei. Nur der Grund-Chipsatz war der gleiche. An der DSDT steht der eine, in Deiner Signatur der andere Name..

Beitrag von „abab“ vom 7. Januar 2015, 13:00

Hi MacGrummel,

super schon mal vielen Dank. Das mit dem "E" wäre ja der Knaller 😊 Na ja kann ja sein das es bei SL zufällig ging und bei Mavericks eben nicht mehr.

Falls es nicht klappt!: Wie kann ich denn die Dateien bzw. Änderungen von Multibeast wieder rückgängig machen, oder muß ich dann wieder mit MyHack drüber installieren. 😞

Vielen Dank und Viele Grüße,

abab

Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Januar 2015, 18:34

Ich hab da einen Trick: ich färbe die Kexte ein. Entweder die neuen oder die alten. Leider haben die Apple-Leute für Yosemite aus den Farben ja Tags gemacht, aber es geht natürlich genauso. Und mein Rechner ist so groß, dass ich bei Veränderungen fast immer noch ein Original aufgehoben habe..

Beitrag von „abab“ vom 9. Januar 2015, 12:35

Hi MacGrummel,

d.h. erstmal ein Backup mit Time Machine erstellen? Und dann notfalls das zur Wiederherstellung nehmen?

VG abab

Beitrag von „Doe1John“ vom 9. Januar 2015, 14:17

Hi abab, KomplettBackups immer mit CCC oder SuperDooper! anlegen. Der Bootloader muß aber immer wieder extra installiert werden.

Die beiden Proggis (CCC und SuperDooper!) erstellen dir ein Image von der MAC-Platte.

VG Hobbit

Beitrag von „abab“ vom 25. Januar 2015, 13:14

Hi Hobbit,

nach langer Pause bin ich jetzt endlich ready to go. Backup ist gemacht.

Das Mobo ist tatsächlich mit "E". Leider passt die BIOS Version nicht, bei mir ist es 1502, bei deiner dsdt ist es 1602.

Hast du ggf. auch die 1502 dsdt, oder soll ich lieber das BIOS updaten? Je nachdem was besser für den Hacky ist 😊

Vielen Dank und Viele Grüße,
abab

Beitrag von „al6042“ vom 25. Januar 2015, 13:21

Versuche es erstmal mit der DSDT für 1602...

Wenn's nicht geht, kannst du immer noch auf 1602 aktualisieren.

Beitrag von „abab“ vom 25. Januar 2015, 13:55



Ich traue mich nicht. Habe mal beim "tony" eine Anfrage nach der 1502 gestellt. Die sind mir wegen ihrer Policy zwar ein wenig suspekt - aber gut...

Beitrag von „al6042“ vom 25. Januar 2015, 14:03

Nun...

das ist deine Sache...