

**Erledigt**

## **Bose Sound Link Mini II**

**Beitrag von „Nicolaf“ vom 4. September 2016, 11:34**

Moin, liebe Gemeinde

Eigentlich läuft mein Sound ziemlich gut. Nun wollte ich meine Bose Mini Box via Bluetooth anschließen und den netten Sound genießen. Das Koppeln klappt gut und wird auch unter Einstellungen/Bluetooth angezeigt. Unter den Toneinstellungen taucht die Box ebenfalls auf. Doch gibt die Box keinen Mux von sich. Weder unter iTunes noch auf anderem Wege angesteuert. Interessant ist, dass die Box reagiert, wenn ich über den Lautstärkebalken etwas verändere. Also funktioniert die Verbindung.

Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann und wie ich das Problem in den Griff bekomme?



Vielen Dank schon mal

---

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. September 2016, 11:38**

[Zitat von Nicolaf](#)

Unter den Toneinstellungen taucht die Box ebenfalls auf

Hast du die Box aus bei beiden Punkten (also auch unter Ausgabe) ausgewählt?  
Und nicht nur bei Ton Effekte ?

---

**Beitrag von „Nicolaf“ vom 4. September 2016, 11:45**

Nur bei Ausgabe, da sie unter Toneffekt gar nicht erscheint

Übrigens merke ich gerade, dass es auch keinen Ton gibt, wenn ich unter Ausgabe / Interne Lautsprecher - Integriert auswähle

nada, nix zu hören über interne Monitorlautsprecher!

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2016, 12:00**

Moin...

Welche Kexte und DSDT-Edits hast du am Start?

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 4. September 2016, 12:15**

Am anfang funktionierte meine Philips BT6600 nur teilweise. Sie funktionierte bei alle programma ausser iTunes. Da entdeckte ich das iTunes nen eigenen separaten lautstärke regler hat. Nachdem ich diesen auf maximal geschoben hatte funktionierte alles!

---

### **Beitrag von „Nicolaf“ vom 4. September 2016, 12:18**

Das hilft mir leider nicht (aber danke) Bei mir läuft der Sound eben gar nicht über Bluetooth oder interne Monitorsounds. Da muß der Hase woanders im Pfeffer liegen. Z.B. bei den Kexts: AppleHDA für ALC892 ink. HDAEnabler 1 bereitgestellt von griffen.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2016, 12:26**

Deswegen ja auch meine Frage von vorhin...

Zitat

Welche Kexte und DSDT-Edits hast du am Start?

---

### **Beitrag von „Nicolaf“ vom 4. September 2016, 12:33**

Kexte von Griven und DSDT- Edith eigentlich keine Einträge von mir getätigt. Da mußt du mir wahrscheinlich helfen um zu überprüfen, wo ich diese finden kann, damit ich sie posten kann.... (sorry, aber leider reichen meine skills nicht soweit...)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2016, 21:16**

Nach dem wir heute Mittag mal dein Audio erfolgreich auf die AppleALC umgestellt, aber die Bose BT Box nicht zum Fliegen bekommen haben, schaute ich mir das Ganze nochmal an...

Selbst Original Apple-User hatten ein Problem unter El Capitan:

<https://discussions.apple.com/.../7257416?start=0&tstart=0>

Bei denen half wohl ein Update der Firmware für das Bose-Teil

[http://worldwide.bose.com/down...oduct\\_selection/page.html](http://worldwide.bose.com/down...oduct_selection/page.html)

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 4. September 2016, 22:26**

[@al6042](#) das hätte ich jetzt nicht erwartet... Pfui Bose!

---

### **Beitrag von „Patricksworld“ vom 5. September 2016, 05:46**

Würde ich so nicht ganz unterschreiben. Mein Hacki hängt an ner Teufelanlage, aber testweise

habe ich den Bose Soundlink Colour gekoppelt und da funktioniert alles ohne Probleme.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 5. September 2016, 07:11**

Ich denke auch nicht, dass man hier Bose irgendwas vorhalten müsste.

Wir alle wissen dass sich Geräte dieser Art durch regelmäßige Firmware Updates verbessern lassen.

Sollte dieses Teil von [@Nicolaf](#) nun schon länger im Regal gelegen haben, kann es schon mal sein, das es eben mit einem älteren Firmware ausgestattet ist.

Einfach mal updaten und testen.

---

### **Beitrag von „Nicolaf“ vom 6. September 2016, 09:05**

Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich werde es testen und dir mitteilen, wie es gelaufen ist.

....

Das Update hat prima geklappt.

Doch leider hat es keine Veränderung gebracht..

Schade, aber nicht schlimm