

Erledigt

AMD Radeon 7650M - zum Laufen bringen?

Beitrag von „Aragorn55“ vom 22. Februar 2017, 15:59

Ich habe im WEB mehrere Tutorials gelesen um die Grafikkarte meines SONY-Laptops zum Laufen zu bringen. Bisher hatte ich aber keinen Erfolg. Entweder blieb mein System beim Booten hängen, die Einstellungen brachten nichts.

Der Grafikspeicher unter Apfelmenü-über diesen Mac wurde mit viel zu wenig Kapazität (7 MB) angegeben. Die Grafik war schlecht und sehr langsam!

Jetzt meine Frage: wie bring ich diese Grafikkarte zum laufen?

Beitrag von „McRudolfo“ vom 22. Februar 2017, 16:30

Hallo [@Aragorn55](#)

herzlich Willkommen im Forum!

Diese Anleitung sieht doch super aus - hast du das alles umgesetzt?

<http://www.insanelymac.com/forum/thread/30996-amd-radeon-hd-7650m/>

Beitrag von „Aragorn55“ vom 24. Februar 2017, 16:45

Ich glaube, ich habe diese Anleitung schon einmal durchgeführt. Ich lande aber in einer Kernel Panic.



<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/30996-amd-radeon-7650m-zum-laufen-bringen/>

Danke für die Info trotzdem.

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 24. Februar 2017, 17:06

Leg mal bitte diese Erweiterung in Clover's Kext-Ordner.

[NullCPUPowerManagement.kext.zip](#)

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. Februar 2017, 21:02

Hast du dir die DSDT gepatcht (wie in der Anleitung vorgesehen), oder hast es über die ACPI-Fixes in Clover versucht? Die neueste Clover-Version ignoriert die Einträge unter Old-Way.

Beitrag von „Aragorn55“ vom 2. März 2017, 13:02

Hmm. Immer noch eine Kernel Panic... Mit und ohne die Kext.

Vom Installationsstick bootet der Hackintosh aber schon.

DSDT habe ich nach Anleitung gepatched, Rom habe ich auch Kopiert, SSDT noch nicht gepatched, da ich kein Internet mit dem Hackintosh habe, und eine VM ja nicht die gleiche SSDT hat, wie der PC?

Mein EFI Ordner im Anhang: 0PowerManagement

[EFI.zip](#)

Beitrag von „ralf.“ vom 2. März 2017, 13:52

Damit das XNU Kernel CPU Powermanagement bei einem IVY Bridge funktioniert

Von wastez
KernelAndKextPatches --> KernelToPatch

Comment: xcpm bootstrap
Find: 83C3C483 FB22
Replace: 83C3C683 FB22

Comment: Reboot fix for xcpm
Find: 554889E5 41574156 41554154 53504189 D64189F7 4889FB45 85FF0F84
Replace: C34889E5 41574156 41554154 53504189 D64189F7 4889FB45 85FF0F84

Beitrag von „Aragorn55“ vom 2. März 2017, 14:36

Danke [@ralf](#). Leider hat es nicht geklappt.
Ich denke, dass es an der ROM liegt? mein System startet ja mit dem Installationsstick.

Beitrag von „ralf.“ vom 2. März 2017, 15:03

Wenn er vom Stick startet, dann muss der EFI-Ordner anders ein.
-> den EFI-Ordner vom Stick auf die Festplatte kopieren

Beitrag von „Aragorn55“ vom 16. April 2017, 14:57

[@ralf](#). Allerdings: die ROM ist auf der Festplatte vorhanden, jedoch nicht auf dem Stick.
Sorry, dass ich mich so spät melde!

Beitrag von „ralf.“ vom 16. April 2017, 18:15

Clover ist bestimmt im legacy-Mode installiert. Dann muß Clover auch noch auf der Platte installiert werden.