

**Erledigt**

## **Lenovo Z50-70 Helligkeitsregler**

**Beitrag von „Devtronic“ vom 9. April 2017, 20:30**

Hallo zusammen,

ich habe es nun geschafft mittels UniBeast macOS 10.12.4 auf meinem Lenovo Z50-70 zu installieren.

Weitestgehend läuft alles soweit (zumindest die Hardware, die unterstützt wird :P)

Was mir aktuell noch Probleme bereitet (und mich ziemlich nervt) ist, dass die Helligkeitsregelung nicht funktioniert.

- > IntelBacklight.kext und ACPIBacklight.kext sind installiert
- > Helligkeitsregler wird in den Bildeinstellungen angezeigt
- > Hotkeys "Heller" / "Dunkler" funktionieren auch
- > Helligkeit ändert sich jedoch kein Stück - weder per Slider noch per Tasten 🤔

Kennt jemand das Problem? Hab mich für die Post-Installation an das Tutorial von thebraveknight im Tony-Forum zu meinem Laptop gehalten und sonst funzt auch alles.

Danke vorab für eure Hilfe.

Gruß,  
Julian

---

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 9. April 2017, 22:50**

Ich habe das fast gleiche Modell mit etwas anderer Hardware.

Genau dieses Problem habe ich auch, ist mir aber bisher noch nicht aufgefallen.

So eben noch einmal getestet:

Mit Yosemite funktioniert die Helligkeitssteuerung des Bildschirms tadellos ebenso unter El Capitan.

Unter Sierra 10.12 funktioniert es auch und ich bin mir sicher, dass es vor dem Update auf 10.12.4 mit 10.12.3 auch funktioniert hat.

[@Devtronic](#)

Hast du die 4k-Bildschirm-Version oder die "normale"?

---

### **Beitrag von „Devtronic“ vom 10. April 2017, 06:40**

[McRudolfo](#):

Ich habe den normalen Bildschirm mit 1920x1080px.

Als ich Yosemite letztes Jahr installiert habe, hat es auch noch funktioniert.

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 10. April 2017, 07:32**

[@Devtronic](#) hast du eine DSDT im Einsatz? Da gibts nen Helligkeitspatch 😊

EDIT: für Haswell benötigst du diesen Patch:  
[https://github.com/RehabMan/La...graphics\\_PNLF\\_haswell.txt](https://github.com/RehabMan/La...graphics_PNLF_haswell.txt) + ACPIBacklight.kext

---

## Beitrag von „SirusX“ vom 10. April 2017, 15:36

Ja denke auch das es in der DSDT gepatcht werden muss

---

## Beitrag von „Devtronic“ vom 10. April 2017, 18:17

[Zitat von keiner99](#)

[@Devtronic](#) hast du eine DSDT im Einsatz? Da gibts nen Helligkeitspatch 😊

EDIT: für Haswell benötigst du diesen Patch:  
[https://github.com/RehabMan/La...graphics\\_PNLF\\_haswell.txt](https://github.com/RehabMan/La...graphics_PNLF_haswell.txt) + ACPIBacklight.kext

Danke, hab gerade das Tutorial bei Tony gefunden, die Helligkeitsregelung funktioniert nun tadellos 😊

Vielen Dank für eure Hilfe 😊

---

## Beitrag von „SirusX“ vom 10. April 2017, 20:54

Wie haste es nun gelöst ?