

Erledigt

Installation auf ThinkPad E470

Beitrag von „Tom Com“ vom 15. August 2017, 18:02


Hallo ich probiere derzeit nach der Wiki-Anleitung Methode Clover auf mein ThinkPad [E470](#) macOS Sierra zu installieren. Das Gerät hat folgende Daten:

Intel Core i7-7500U

16GB RAM

nVidia Geforce GTX-940MX

Leider bekomme ich immer folgende Kernel Panic:



Was kann ich noch probieren? Ich reiche gerne weitere Infos nach!

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. August 2017, 18:37



Hallo und Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Könntest du das Bild bitte mit der Forum eigenen Funktion hochladen und einbinden?

Ausserdem wäre es von Vorteil wenn du die technischen Daten von deinem Projekt dauerhaft lesbar im Benutzerprofil hinterlegst, so kann jeder Besucher im Thread sofort einsteigen und gezielt Hilfe leisten.

Gruß derHackfan

Beitrag von „Tom Com“ vom 15. August 2017, 19:00

Danke für den Hinweis, habe jetzt meine Infos und den Beitrag aktualisiert!

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. August 2017, 19:18

Welche Grafikkarte Intel IGP oder Nvidia versuchst du zu injecten bzw. zu nutzen, schaut nach einem Problem damit aus, auch bin ich mir nicht sicher wegen dem SMBIOS MacBookPro11,1 bei deinem Kaby Lake.

Beitrag von „Tom Com“ vom 15. August 2017, 19:30

Das habe ich alles so gemacht wie es im Wiki unter der Installation via Clover beschrieben ist. Für mich sieht es bei den Injecteinstellungen überhaupt aus, als würde er nur die Intel erkennen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. August 2017, 19:37

Ich weis ja nicht ob du weisst ob da ein Optimus Verbund verbaut ist. 😊
Wenn der sich im BIOS abstellen lässt ist die Intel Grafik IGP eigentlich nur eine Frage der richtigen ig-platform-id und des SMBIOS und du solltest booten können.

Beitrag von „Tom Com“ vom 15. August 2017, 19:41

Also deaktivieren kann man bei mir im BIOS leider nichts

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. August 2017, 20:01

Kannst du mal deine config.plist hier im Thread hochladen, dann kann die Community mal einen Blick drauf werfen und ggf. korrigieren.

Beitrag von „Tom Com“ vom 15. August 2017, 20:18

Mir ist gerade aufgefallen, dass meine config.plist seeeehr kurz ist, ist das normal?
Hier der Inhalt:

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>ACPI</key>
6. <dict>
7. <key>PatchAPIC</key>
8. <true/>
9. </dict>
10. </dict>
11. </plist>

Alles anzeigen

Habe noch eine config.plist gefunden

Spoilerd by derHackfan

Beitrag von „Tom Com“ vom 17. August 2017, 20:51

So ich kann jetzt in den Installer booten, aber bei 6 Sekunden verbleibend meldet mir der Installer: Bei der Vorbereitung ist ein Fehler aufgetreten. Ich habe das jetzt zwei Mal versucht, was kann ich noch probieren?

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. August 2017, 00:27

Stimmt den die Uhrzeit und das Datum im BIOS und im installer ?

Beitrag von „Tom Com“ vom 18. August 2017, 08:33

Hat leider nichts

Beitrag von „Tom Com“ vom 19. August 2017, 18:29

Ich konnte es nun installieren. Gibt es nun eine Möglichkeit den Qualcomm Atheros QCA61x4 zu aktivieren?

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „h26“ vom 28. September 2017, 05:37

Hast du vielleicht lust zu erklären, welche Veränderungen du vorgenommen hast als es nicht geklappt hat? Bin beim selben Problem.