

**Erledigt**

## **Upgrade von Sierra auf High Sierra klappt nicht**

**Beitrag von „nobby“ vom 12. Dezember 2017, 17:42**

Hallo !

Ich bin grade dabei meinen letzten Rechner von Sierra auf HS umzurüsten 😊

( Von 10.12.6 auf 10.13.2 )

Es handelt sich um den Rechner mit Gigabyte Board und i7 CPU ( der erste in meiner Liste )

Ich habe alle Kexte auf aktuellen Stand gebracht , Clover Version 4334 installiert , und zusätzlich in /other noch das unsolid.kext kopiert . ( da mein Karby Lake Rechner mit APFS leichte Probleme hatte )

Mit dem Clover Configurator die config.plist angepasst ( Firmware Features , Firmware Features Mask , Plattform Feature etc. )

Neueste HS Version ( 10.13.2 ) aus dem Appstore geholt und installiert .

Im Clover Menue erscheint dann auch "macOS install von macos (?) , ausgewählt und danach geht es nicht weiter .

Reset gemacht und im Verbose modus neu versucht , der Rechner bleibt immer an derselben Stelle stehen 😞

Ich suche nun den Fehler , kann ihn aber nicht finden 😞

Als Anhang schicke ich mal die config.plist und einen Screenshot mit , vielleicht hilft dies ja weiter 😊

Für Tipps und Anregungen wäre ich Dankbar !

Lg nobby

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 12. Dezember 2017, 18:58**

Ich glaube hierzu sollte nur die MATS Acpi-Tabelle bei den "Drop Tables" eingetragen werden, was ich im beiliegenden File mal gemacht habe.

Zusätzlich habe ich die überflüssigen DSDT-Fixes und uralte Boot-Args entfernt, sowie einen KextsToPatch-Eintrag gegen das 15-Port-Limit für USB-Ports eingetragen.

Versuche es mal bitte damit...

---

### **Beitrag von „nobby“ vom 12. Dezember 2017, 19:16**

[@al6042](#)

Hallo !

Werde ich natürlich gleich mal ausprobieren 🤔

Auf jeden Fall schon mal Danke für die schnelle Antwort !

Lg nobby

---

### **Beitrag von „nobby“ vom 13. Dezember 2017, 16:54**

Hallo [@al6042](#)

Leider kann ich in meinem Thread nicht antworten 😞

Daher hier ein kurzer Überblick 😊

Mit der von Dir "aufgearbeiteten config.plist " kam ich beim ersten mal bis ins Installsetup .  
Allerding nur 1 Min. dann machte der Rechner einen neustart ...

Nächster Versuch , Setup startet , Dauer ca. 45 min , bei einem Rest von ca. 19 min scheint er  
aber fertig zu sein .... 🤔

Scheint alles ok zu sein , ABER ..... das booten von SSD dauert gut 5 Min 😱 , bei Sierra waren  
es nur 30 Sek 😊

Er scheint bei der Grafikkarte zu "hängen" , denke ich ...  
Habe mal einen Screenshot gemacht 😊

Vielleicht hilft das weiter 😊

Lg nobby

---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 18:25

Du kannst dir nicht selbst antworten, wenn du den letzten Beitrag in einem Thread geschrieben hast.

Solltest du Neuigkeiten haben, dann nutze die "Bearbeiten"-Funktion deines letzten Beitrags und packe die neuen Informationen zum alten Beitrag hinzu...

Ist ein sehr erfolgreicher SPAM-Schutz, wenn die User nicht immer gleich in voller Panik einen neuen Thread mit dem gleichen Thema aufmachen... 😊

Zum Problem:

Poste doch bitte mal deinen kompletten, gezippten Clover-Ordner, eventuell kann ich da mehr sehen.

Zudem hätte ich gerne einen Screenshot vom Systembericht, im Bereich Software, indem du den Punkt "Erweiterungen" anklickst und wartest bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Davon erstellst du den Screenshot und postest ihn hier als [Dateianhang](#).

---

### Beitrag von „nobby“ vom 13. Dezember 2017, 19:05

Hallo [@al6042](#) !

OK , das mit dem Clover ist kein Problem 😊

Ups Datei zu groß ... habe mal den themes Ordner gelöscht ...

ABER Systembericht ..... , finde ich wo bzw erstelle ich wie ? Noch nie gemacht .....

Bin grade ein wenig planlos ...

Hab´s gefunden 😊

---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 19:31

Ich nutze dazu einfach das integrierte Tool unter "Programme"->"Dienstprogramme"->"Systeminformationen"... 😊

---

### **Beitrag von „nobby“ vom 13. Dezember 2017, 19:37**

gefunden und angehängt ...

sind nur 3 Einträge die nicht signiert sind

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 19:57**

Das sind die uralten Kext-Versionen, die eigentlich in der EFI in aktueller Version liegen sollten. Der PinConfig ist Bestandteil/Plugin des AppleALC...

Suche die beiden Kexte unter /Library/Extensions, bzw. /System/Library/Extensions, lösche sie und führe direkt im Nachgang das Programm [Kext Utility](#) aus, damit der Kext Cache wieder gerade gezogen wird.

Wenn das durch ist, benennst du deinen Clover-Ordner in der EFI zu "Clover-Alt" um und testest mal den Inhalt des beiliegenden Zips...

---

### **Beitrag von „nobby“ vom 14. Dezember 2017, 17:38**

Hallo [@al6042](#) !

Habe eben die Anweisungen von Dir durchgeführt ! ( genau wie Du es geschrieben hast 😊 )

Habe im Verbose Modus gestartet , die "Bootzeit" beträgt immernoch ca. 5min .

Allerdings ""wartet" das System nun an anderer Stelle 🤔 ( Siehe Anhang ) .

Mich wundert nur , das Sierra nicht so "rumgezickt" hat , da dauerte der ganze Bootvorgang nur ca. 30 Sek. .

Ok , vielleicht kannst Du was mit dem Screenshot anfangen 😊

Lg nobby

---

### Beitrag von „al6042“ vom 14. Dezember 2017, 22:28

Wir sprechen ja noch von deinem Z87MX-D3H indem keine NVMe-SSD installiert ist.  
Deswegen würde es auch nicht helfen, wenn ich dir den Link zur Korrektur der Startzeit für NVMe's schicken würde.

Warum deiner so rumzuckelt kann ich dir leider nicht sagen...

---

### Beitrag von „nobby“ vom 15. Dezember 2017, 17:22

Hallo [@al6042](#) !

Vollkommen richtig ! Wir sprechen / schreiben NUR über das Gigabyte Board !

Meines Wissens nach , kann man auf diesem Board ( kein M2 )keine NVMe-SSD installieren .

In dieser config "dürften" auch keine Einträge dafür vorhanden sein .

Warum er so zickt .... keine Ahnung !

Fakt ist , bei der Bootzeit spiele ich dann lieber wieder die Sierra Version vom Klone auf . 🤔

Auf jeden Fall danke ich Dir dafür das Du dir mal die config angesehen und verändert hast , sodas zumindest eine Installation / Upgrade auf HS möglich war .

Lg nobby

---

### Beitrag von „nobby“ vom 18. Dezember 2017, 10:03

Moin [@al6042](#) !

Es lies mir keine Ruhe warum der Rechner mit i7 CPU auf einmal so ewig zu booten brauchte .

Habe mich also am Wochenende hingesetzt und auf einer externen Platte eine Neuinstallation gemacht .

Auch hier hat es ewig gedauert bis das booten fertig war 😞

Dann habe ich angefangen alle Kexte rauszuschmeissen bis auf Fakesmc und IntelMausiEthernet .

Kein Erfolg 😞

Zum Schluss hab ich den Netzwerktreiber durch AppleIntelE1000e.kext ersetzt .....

Was soll ich sagen , die Kiste rennt wie nichts gutes 😊😊  
Keine Ahnung ob das IntelMausi Kext defekt war/ist , jedenfalls jetzt läuft die Kiste wie früher !

Daher kann dieser Thread als "abgeschlossen" betrachtet werden !

VIELEN DANK noch einmal für Deine Hilfe !

Lg nobby

---

**Beitrag von „griven“ vom 22. Dezember 2017, 23:50**

Damit bekommt er dann mal den grünen Haken verpasst und ist somit als gelöst vermerkt 😊