


Erledigt

## High Sierra installiert aber..

Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 18:48

Hallo Leute. Guten Abend erstmal. Ich habe heute gewagt HS auf M.2 zu Installieren. Es hat so zu sagen ohne Zwischenfall reibungslos gelaufen. Nur nach der install beim Neustart kommt nur schwarze Bildschirm. Und einige Sätze wo ich davon gemacht habe. Es ist etwas schwer zu lesen. Was kann es sein kann mir jemand helfen? Danke auf jeden Fall.



---

Beitrag von „SirusX“ vom 13. Dezember 2017, 18:59

Hast du APFS genommen? Hast du die Platte verschlüsselt?

---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 19:03**

APFS ja aber nicht verschlüsselt.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 13. Dezember 2017, 19:27**

Und den APFS Treiber hast drinnen?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 19:29**

[@SirusX](#)

Wenn im Terminal schon die Infos aus seinem Bild auftauchen, ist eigentlich jedwede Verschlüsselung auf dem System schon kein Thema mehr.

[@Rambo45](#)

Ich gehe fast davon aus, dass es hierbei um die Unterstützung deiner nicht mehr ganz taufrischen GTX560 geht.

Es gibt bereits viele Infos, dass die GTX660 ebenfalls Probleme unter HS bereitet, auch wenn man damit auf den Desktop kommt.

Da deine Karte noch älter ist, befürchte ich, dass deren Support unter HS nicht mehr gegeben ist.

Kannst du mit dem Boot-Arg "nv\_disable=1" booten?


---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 20:21**

Dann müsste also mit intel hd gehen?

Ich habe 2 monitore und sind beide aktiv. Also ich kann maus hin und her bewegen.

Edit: So siehts i moment aus.



---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 20:24

Klar, die HD530 sollte schnurren.

Dazu sollte aber der IntelGraphicsFixup.kext in die EFI zu den anderen Kexten gepackt werden.

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 21:44**

Dieses problem scheinen viele zu haben.

Auf dem monitor steht

IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0

Anscheinend wie gesagt muss gragikkarte zu sein. Muss ich neues anschaffen, oder gibt es rettung für mich?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 21:51**

Kann ich nicht sagen, aber tendenziell würde ich schon mal an eine Neuanschaffung denken, gerade in Bezug auf den Rest deiner Komponenten.

---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 21:57**

Was sollte man nehmen. Was auch günstig und gut sein soll.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 13. Dezember 2017, 21:59**

Hol dir doch eine GTX 1050 oder eine RX560-580

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 21:59**

Das kommt wie immer auf die Nutzung der Kiste an und was du unter günstig verstehst... 😊

---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 13. Dezember 2017, 22:02**

So kann mit intel hd starten. Es ist mir aufgefallen das clover icons kleiner sind wie beim gtx 560 karte.

Nur wie kann ich webdriver einstellen Und kann ich sound treiber sierra Übernehmen? Werde mal versuchen. Danke für tips und ideen.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 15. Dezember 2017, 14:26**

Weil Clover jetzt die Native Auflösung deines Bildschirmes anzeigt das ist normal, da du den Sound warscheinlich über die AppleALC gelöst hast. Davon die neuste rein und natürlich auch die akutelle Lilu.kext Webdriver einfach den neusten installieren. Und in Clover den WebDriver an harken.

---

### **Beitrag von „Rambo45“ vom 16. Dezember 2017, 23:24**

Eine Frage nochmal. Kann ich die RX Karten mit Sierra weiter benutzen? Ich möchte nicht auf Sierra verzichten, zur Sicherheit möchte ich eine immer zweite hackintosh platte haben.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Dezember 2017, 23:29**

Mir war so dass es für die Polaris Karten mindestens ein macOS Sierra 10.12.6 installiert/geupdatet vorhanden sein muss, frühere Versionen von macOS oder OS X werden nicht unterstützt, dafür funktioniert aber ab macOS High Sierra 10.12.3 Beta 3 der Sleep wieder.

Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. 😜

---

### **Beitrag von „agrafx“ vom 17. Dezember 2017, 07:21**

die RXen laufen definitiv unter 10.12.6, nur wenn du noch El Cap verwenden wolltest, würde ich an deiner Stelle eine Geforce aus der 9er GTX Serie nehmen. Ich würde dir auch dazu raten, wenn du vorwiegend Apple Programme verwendest, eine kleine RX 560 zu holen, oder wie in meinem Fall die 460, falls deutlich billiger.

Den gIOScreenLockState und dem nur Mauszeiger auf schwarzem Hintergrund hatte ich auch beim Install von HS, meine Lösung war ganz simpel, umstecken nach Bootscreen vom iGPU Hdmi auf die RX 460 Hdmi