

Erledigt

Brauche Hilfe bei macOS High Sierra Installation

Beitrag von „TomHeinemeyer“ vom 17. Dezember 2017, 11:45

Hallo Leute,

ich bin neu im Forum und das Thema Hackintosh ist auch komplett neu für mich, also Entschuldige ich mich schonmal im Voraus, falls ich mich irgendwie dumm anstelle oder etwas falsch mache.

Mein System:

- MSI Z87-G45 Gaming MoBo
- Intel Core i5 4590
- 2GB MSI GeForce GTX 760
- Windows 10

Ich habe eine System Platte (SSD) auf der Win 10 läuft und eine 1TB Platte (HDD) für Daten. Aus einem alten PC habe ich nun eine 500 GB Platte (HDD) auf der ich gerne macOS High Sierra installieren würde. Ich habe mich natürlich in das Thema eingelese bin aber auf diverse Hindernisse gestoßen und brauche nun eure Hilfe: als erstes habe ich keinen Zugang zu einem Mac auf dem ich den USB Stick mit UniBeast erstellen kann, dafür habe ich eine Virtual Machine mit High Sierra unter VMware Workstation Player (allerdings erstellt UniBeast keine Sticks in einer VM). Zweitens habe ich gelesen, dass bei meinem MoBo das BIOS gepatcht werden muss, damit macOS läuft aber ich will keinen Brick riskieren also wenn jemand Erfahrung mit dem MoBo hat wäre es sehr freundlich, wenn ihr diese mit mir teilen könntet ^^ . Welche kexte brauch ich außerdem für mein MoBo, damit alles läuft? Kann mein Setup, so wie es ist, laufen?

Wenn ihr mir weiterhelfen könntet wäre das sehr nett 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 17. Dezember 2017, 11:54

Willkommen bei uns im Forum,

Hast du dir schon die anderen Anleitungen im Forum angesehen und [unsere Wiki](#)? 😊

Da findest du viele Infos, dein System ist ja recht einfach aufgebaut und sollte man von daher auch mit so einer 0815 Anleitung zum fliegen kriegen

Beitrag von „TomHeinemeyer“ vom 18. Dezember 2017, 10:17

Habe mich an diese Anleitung gehalten: <https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/35041-brauche-hilfe-bei-macos-high-sierre-installation/> . Habe den macOS Install Drive Maker benutzt und Clover. Bin so weit gekommen, dass ich Clover vom Stick gestartet hatte und High Sierra auch auswählen konnte. Dann kam die Anzeige:

Zitat

```
OsxAptioFixDrv: Starting overrides for System/Library/CoreServices/boot.efi
```

```
Using reloc block: yes, hibernate wake: no
```

```
+++++
```

und mein PC hat sich neugestartet. [BIOS Einstellungen](#) habe ich bereits so weit es ging verändert: SATA auf AHCI Modus VG-t aus und XHCI Handoff an. Hat jemand Ahnung woran es liegen könnte? Habe selber schon gegoogelt habe aber nichts nützliches gefunden... 😞

Beitrag von „umax1980“ vom 18. Dezember 2017, 10:19

Ersetzt mal den AptioFix durch AptioFix2.
Das kannst du im Clover Installationsmenü auswählen.