

Erledigt

Problem: Neustart-Loop auf Notebook

Beitrag von „blackcat“ vom 16. Februar 2018, 16:51

Moin.

Die letzten Tage beobachte ich ein Phänomen auf meinem neuen MacBook Pro: statt nach dem Herunterfahren aus zu bleiben, startet es sich selbst wieder neu. Dieses Phänomen gibt es erst nach einer weitgehenden Optimierung am Wochenende. Eben hatte ich noch gedacht, dass ich es wenigstens mit einem ordentlichen Druck auf die Austaste vor einem Reboot schlafen gelegt hätte, aber als ich vom Klo zurück kam, schaute mich Sierra wieder fröhlich an.

Wo kann der Fehler liegen? 😞

Neues Schlepptop:
Lenovo V110-15IKB mit 10.12.6
i5-7200U
HD620

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. Februar 2018, 16:54

FixShutdown angeklickt in der config?

Beitrag von „blackcat“ vom 16. Februar 2018, 18:19

Yo, war vorher auch schon drin.
Funktioniert aber jetzt offenbar nicht mehr. 😞

Hatte vorhin den Eindruck, dass das Phänomen bei Linux auch auftritt, war dann aber nicht reproduzierbar bzw. muss mich wohl getäuscht haben.

Könnte das womöglich am NVRAM liegen? 😞

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 16. Februar 2018, 18:37

Kannst du mal bitte deine DSDT hier hochladen? Mein Lenovo E460 und das E560 von [@iPhoneTruth](#) waren was das Herunterfahren betrifft ebenfalls sehr zickig, aber letztendlich konnte ich das Problem lösen. Vielleicht klappt das bei deinem Modell ja auch.

Beitrag von „blackcat“ vom 16. Februar 2018, 19:04

Das Book geht erst endgültig aus, wenn ich 2x ausschalte und den Ausschaltknopf lange gedrückt halte. Ändert sich auch nix dran, wenn ich das Ethernetkabel rausgezogen habe. (Dachte, dass evtl. irgendwelche Signale via Ethernet o.ä. das Teil "aufwecken".)

Ich häng mal die frische DSDT dran.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 16. Februar 2018, 19:19

Jau, der doppelte Neustart kommt mir sehr bekannt vor - und du hast eine config.plist hochgeladen 😊 Die DSDT werde ich nicht verändern, müsste aber mal drüberschauen.

Beitrag von „griven“ vom 24. Februar 2018, 23:14

Und hast Du geschaut ?!?

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 09:58

Ich? Bisher liegt ja hier nur die config.plist vor. Die DSDT fehlt noch.

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 10:16

Oh, sorry.

Ich leg mal das Werk von [@al6042](#) dazu und die ursprüngliche, die zwar dilettantisch war, aber wo es keinen Reboot gab. Bei der alten Config hatte ich übrigens keine DSDT.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 10:22

Sind die Dateien denn jetzt im Einsatz und funktionieren bis auf den Reboot?

Ansonsten sieht die DSDT vielversprechend aus, was einen mögliche Fix betrifft.

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 10:32


Ja, sind sie - die einzige Veränderung ist jetzt, dass die neue unerkannte Wifikarte drin ist (und die Texte dazu). Hatte aber offenbar keinen Einfluß auf das Rebootproblem.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 10:48

Ich habe den Fix jetzt mal direkt in die DSDT eingebaut. Bitte mal "Fix Shutdown" aus der config.plist entfernen und ausprobieren.

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 11:09


Super!

Problem gelöst. 

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 11:42

Klasse und besten Dank für die Rückmeldung!

Beitrag von „grt“ vom 25. Februar 2018, 12:14

dann erlaub ich mir mal den grünen haken 

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 12:38

Sleep funktioniert aber noch nicht, [@grt](#). 

Beitrag von „grt“ vom 25. Februar 2018, 20:48

[@blackcat](#) von sleep steht aber nix in der überschrift 😛
soll ich den haken wieder wegmachen, und du überarbeitest den titel?

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 20:54

Ach was. Irgendwann, wenn mir's Fell juckt, werde ich das mal neu thematisieren. 😊