

**Erledigt**

## **BCM94360CS Bluetooth will nicht**

**Beitrag von „snookerap“ vom 8. März 2018, 21:14**

Hi Leute,

hab mir jetzt folgende AirPort Karte zugelegt.

<https://www.ebay.de/itm/Dual-B...ksid=p2057872.m2749.l2649>

Leider will aber Bluetooth hier nicht... Hatte bisher einen USB-Dongle dran. Bluetooth wird einfach mit dieser Karte nicht erkannt.

Vielleicht nen [Kext installieren?](#)

---

**Beitrag von „griven“ vom 18. März 2018, 23:49**

Hast Du das Kabel mit einem USB Header auf dem Board verbunden und wenn ja ist auch sichergestellt das der Header auch funktioniert bzw. nicht dem USB Port Limit von macOS zum Opfer gefallen ist ?? BT auf der Karte braucht einen USB Port um zu funktionieren und der darf/muss nicht nur Strom liefern sondern auch sonst vollständig funktionsfähig sein. Einen Kext braucht es da eigentlich nicht...

---

**Beitrag von „snookerap“ vom 19. März 2018, 08:55**

sorry... hatte dies garnicht mehr auf dem Schirm.  
Habe einen anderen Header genommen und siehe da, es hat gefunzt...

Denke mal das es das USB-Port Limit ist, daran mache ich mich demnächst.

Danke trotzdem...

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2018, 21:25**

Na dann... Glückwunsch und vielen Dank für die Rückmeldung. 😄