

Erledigt

Internet (Lan) sehr langsam bei H61MA-D2V

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 13. März 2018, 18:58

Ich habe es geschafft für mein Gigabyte GA-H61MA-D2V ein Ozmosis Mod Bios auf F5 Basis zu erstellen.

In MacOS ist das Internet oft sehr langsam und braucht um z.B. ein Update herunterzuladen 60 Minuten. Das Internet fällt in MacOS aus wenn man das Kabel absteckt und wieder ansteckt. Ist der Treiber falsch?

Ich nutze High Sierra und habe den Treiber im Anhang und das OZM aus dem Anhang.


Dieser Treiber wird auch bei meinem Asus H61M-K benutzt, wo ich den gleichen Fehler habe.

In dem OZM vom Gigabyte Board habe ich den Network Stack gelöscht und das CSMVideo mit dem HermitCSMVideo ersetzt.

Das HermitCSMVideo benötige ich damit ich ein Bootlogo in 1080P habe, da meine GPU kein UefiGop hat.

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2018, 20:22

Als alter Spezi, denn ich dir mal auf Grund deiner bisherigen Beiträge anhebe 👍 , gehe ich davon aus, dass du ein Netzwerk-Kabel jenseits von Cat5e im Einsatz hast, da du sonst nur mit höchstens 100Mbit/s anbinden kannst.



Ansonsten empfiehlt sich der modernere [Realtek RTL8111 von Mize](#)

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 15. März 2018, 07:28

Danke mit den neuen Treiber geht es.

