

Erledigt

Ein Hacki auf Kaby Lake

Beitrag von „GwanDoya“ vom 28. März 2018, 21:50

Hallöchen,

ich habe bereits vor einiger Zeit einen Thread aufgemacht zu dem gleichem Thema. Leider habe ich durch einen dummen Fehler die Platte des Hacki's gelöscht. Nachdem ich mir eine neue SSD (Intenso 120GB) zugelegt habe und versucht habe meinen Hackintosh neu aufzusetzen, bekam ich nur einen Kernel Panic raus.

Ich habe zuerst die gleiche efi benutzt, allerdings abgeändert, weil er beim Installieren schon nen GTX Panic auswarf.

Die efi sollte jetzt auf eine iGPU HD 630 eingerichtet sein, leider bekomme ich immer noch einen Panic und ich weiß nicht warum...

Anbei habe ich die efi gehängt, vielleicht fällt euch was ins Auge.

Mein System:

CPU: Intel i7 7700k

RAM: GSkill RAM (16gb)

MB: Gigabyte GA-Z270M-D3H

GPU: GTX 1070, Intel HD 630

Vielen Dank im Voraus, GwanDoya

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. März 2018, 22:26

[Zitat von GwanDoya](#)

, bekam ich nur einen Kernel Panic raus.

welche war es den? 😊

Ein Fahndungsfoto kann den Täter bestimmt entlarven.

Beitrag von „GwanDoya“ vom 28. März 2018, 22:59

Die Qualli ist super^^.

Geht leider nicht anders, der Text ist zu schnell vorbei 🤔

Edit:

Habe bessere Bilder hochgeladen und ein bisschen versucht zu entschlüsseln:

```
"IOGraphics flags 0x43 (0x51)
```

```
** AppleSMBusPCI::start failed to get acpi path for provider
```

```
panic (cpu 4 caller 0xfffff7f872fce5bb) "potential fifo overflow in GFX\n"
```

Beitrag von „ralf.“ vom 28. März 2018, 23:06

Sieht nach einem Problem mit der IGP aus. Ich würde erste mal nur die Nvidia nutzen.

Beitrag von „GwanDoya“ vom 28. März 2018, 23:07

Wie kann ich denn die Gtx 1070 einbinden, dass es funktioniert?

Also Kexte, Config, etc..

Beitrag von „ralf.“ vom 28. März 2018, 23:09

erst mal mit nv_disable=1 booten.

Beitrag von „GwanDoya“ vom 28. März 2018, 23:43

[@ralf.](#) Vielen Dank 😊

Damit konnte ich komplett installieren und booten.

Dann mal an die Kleinigkeiten wie z.B. aus 7MB 8GB machen, Audio, Ethernet etc. Aber dazu hab ich die Kexte 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. März 2018, 23:46

Bitte mit der NVIDIA Testen.

Edit:

ach ja.. bist ja schon durch.

Dann nimm mal den aktuellen Webdriver und nvdisable raus.

Unter System Parameters noch Inject ID und NVIDIA web anhaken.

Audio müsste der AppleALC rein.

Beitrag von „GwanDoya“ vom 29. März 2018, 00:23

Vielen Dank [@Dr.Stein](#) und [@ralf.](#)

Mein Hackintosh / iHack funktioniert wie geschmiert.

Die GTX wird angenommen, Audio funktioniert, Ethernet geht,

keine graphischen Bugs, was will man mehr.

Auf Anfrage kann ich gerne die verwendete Config und Kexte schicken.

Ich erkläre mal diesen Thread als **abgeschlossen**.

Vielen Dank nochmal 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 29. März 2018, 00:25

Das war ja mal zur Abwechslung ein einfaches System 😊

Beitrag von „Nightflyer“ vom 29. März 2018, 00:32

[Zitat von GwanDoya](#)

Ich erkläre mal diesen Thread als abgeschlossen.

Glückwunsch zur Fertigstellung 👍
Ganz oben als erledigt markieren

Beitrag von „GwanDoya“ vom 29. März 2018, 16:12

Ok, vielen Dank nochmal.