# Ethernet wird nicht erkannt?

# Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 28. April 2018, 08:45

Hallo,

ich bin sehr neu in diesem Gebiet und habe es geschafft, mit Clover El Capitan aufzusetzen, sowie die nötigen Kexte zu finden & verwenden. Für meine Lan Verbindung sollte der Kext "RealtekRTL8111" funktionieren. Doch ich habe das Gefühl, dass dieser nicht erkannt wird.. zumindest lese ich davon nichts im -v Modus.

#### Hardware:

CPU Name: Intel® Core™ i3-4005U CPU @ 1.70GHz

Motherboard Model: Asus X540LJ

Memory: 8 GB Ram

Hier ist auch noch ein kleines Video, welches ich per QuickTime aufgenommen habe welches zeigt, dass auch ein Fehler in den Netzwerkeinstellungen angezeigt wird: https://vimeo.com/266988749

EFI.zip ist im Anhang

Ich hoffe auf Hilfe!

#### Beitrag von "umax1980" vom 28. April 2018, 09:13

Herzlich willkommen bei uns.

Da brauchst du einen Kext der zu der verwendeten Netzwerk-Schnittstelle passt.

Im Kext-Ordner ist kein Kext für Netzwerk enthalten. Also den passenden Kext aus unserer Download-Sektion runterladen und in den Ordner packen.

In Ordner 10.11 sind auch kexte

Fasse die mal zusammen im Ordner Other und lösche die restlichen Ordner

### Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 28. April 2018, 09:24

Realteak 8111g ist doch aber im 10.11 Ordner drin? Das sollte der passende Kext für mein Netzwerk eigentlich sein.

#### Beitrag von "umax1980" vom 28. April 2018, 09:27

Ich packe die Kexte immer in den Others Ordner, damit sie im Falle eines Updates erhalten bleiben.

Es sollte aber der richtige Kext sein.

# Beitrag von "debiantippse" vom 28. April 2018, 09:52

Es ist auch der richtige kext, Normalerweise liegen auch kexte dabei um seine WIFI Card zum laufen zu bringen. Aber selbst die möchte nicht einmal... im Stick scheint der wurm drin zu sein

# Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 28. April 2018, 09:54

Hab alles in den Other Ordner getan, nichts. Hab auch nochmal mit Kext Utility installiert.

Stick wurde erst heute morgen normal erstellt per Terminal usw.

### Beitrag von "Nightflyer" vom 28. April 2018, 09:59

Nochmal mit Kext Utility war vielleicht keine gute Idee. Du hast jetzt den Kext doppelt im system, das kann zu Problemen führen. Hast du den Rechner neu gestartet, nachdem der Kext im Other Ordner war?

# Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 28. April 2018, 10:01

Jop, hab ich.

Im Extensions Ordner hab ich den RealteakRTL8881.kext & ein Ordner der heißt RealteakRTL8111.kext.bak

#### Beitrag von "debiantippse" vom 28. April 2018, 10:04

#### Zitat von Nightflyer

Hast du den Rechner neu gestartet, nachdem der Kext im Other Ordner war?

Clover ist es egal wo die Kexte liegen, laden möchte er sie trotzdem nicht. OS X sollte sie eigentlich sofern sie im S/L/E liegen auch laden.. Tun sie aber nicht.

SIP ist deaktiviert also sollte das eigentlich nicht das Problem sein.

## Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 28. April 2018, 10:26

Ich hänge euch mal eine Fehler.txt an, die bei einen "unerwarteten Netzwerkfehler" aufgetreten ist.

Vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.

Unter Ethernet-Karten bei "Systembericht" steht auch noch: "In diesem Computer sind keine PCI-Ethernet-Karten installiert." Habe ein Bild davon mal angehängt.

# Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 29. April 2018, 15:55

Hab es selbst geregelt. Kann geschlossen werden.

### Beitrag von "umax1980" vom 29. April 2018, 16:48

Ok, wäre nett wenn du uns mitteilen könntest wie du das geregelt hast. Dann haben andere

was	А	21	10	n		
was	u	a '	Vυ	'	١.	

# Beitrag von "Hochachtungsvoll" vom 30. April 2018, 11:12

Hatte den falschen Kext. RealtekRTL8100 war der richtige.

# Beitrag von "Mocca55" vom 10. Mai 2018, 22:05

Danke für deine Rückmeldung und weiterhin viel Spaß mit deinem Hackintosh.

Gruß Mocca55