

Erledigt

3ware/LSI/Broadcom 9650SE

Beitrag von „Paktosan“ vom 16. Mai 2018, 11:32

Hallo alle miteinander,

seit kurzem ist der RAID-Controller (LSI 9650SE-8LPML) einer alten Backupmaschine, die das zeitliche gesegnet hat, in meinen Hackintosh gewandert, leider spielt die unter macOS nicht richtig mit, da LSI scheinbar den Treibersupport schleifen lassen hat. Unter Linux und Windows gehts. Deswegen hoffe ich, dass wir da vielleicht auch noch irgendwas tun können. Was ich gelesen habe, scheint der letzte Treiber seit Mavericks nicht mehr zu funktionieren, aber vielleicht können wir in der Hackintosh-Community ja was, was die in den Apple-Supportforen nicht können 😊

Wenn ich den Treiber manuell installiere, das Setup ist leider defekt, dann lädt er auch normal. Die Steueranwendung kann auch mit dem Controller sprechen, ich habe sogar ein Firmware-Update gemacht. Das Code-Paket 9.5.4 für Mac OS X habe ich von der Broadcom-Seite geladen: <https://www.broadcom.com/suppo...ers&pn=3ware+9650SE-8LPML>

Wenn jetzt allerdings ein Array definiert wurde, dann crasht mir das System meist schon beim Booten, spätestens aber kurz nach der Anmeldung.

Spoiler anzeigen

Das ist die Meldung, die ich da erhalte. Mir sagt das leider nicht viel, außer dass ich weiß, dass der LSI Treiber Schuld hat.

Gibt es hier also vielleicht findige Tüftler, die glauben, dass man das hinkriegt und mir helfen würden?

Vielen Dank im Vorraus,
Paktosan

Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2018, 18:59

Hi,

das könnte natürlich am Alter des Kexts in Verbindung mit dem aktuellen High Sierra liegen. Bin mal gespannt ob es hier einen findigen Entwickler gibt, der da was dran drehen kann.

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. Mai 2018, 19:50

Ich glaub das wird nichts. Die Verrückten hatten's auch schon probiert.

Mit Highpoint hatte ich am Mac (PowerMac 4.1/ 5.1) immer Spaß gehabt, bester Treibersupport, günstig.

Schau mal hier, der hier ist in etwa das was du hast, 16 Kanäle, anständige RAIDs, für wenig Knete:

<http://www.highpoint-tech.com/...ries-rr2840a-overview.htm>

Beitrag von „malaval_ren“ vom 14. Oktober 2019, 13:17

Hello all,

Just a little information, perhaps too old but I'm using a LSI 3Ware 9650SE on my hackintosh and it works perfectly 🚫😊

My motherboard is an Intel DP67BG with an bios legacy.

I'm using Clover bootloarder v2.4k r4972, I have copied the driver file LSI3ware9000.kext with version v.2.2.5 in folder \EFI\CLOVER\kexts\Other\.

This working on Yosemite and Sierra with success 🚫😊

I have some problem to migrate my hackintosh to High Sierra to give you new information 😊

Best regards,

Renaud