

Erledigt Win 10 neu installieren

Beitrag von „Yassine81“ vom 21. Juli 2018, 10:18

Hallo liebe Hackintosh Freunde,

durch Einbau meiner neuen RX 580 (anstelle der irgendwie kaputt gegangenen INTEL 530 - vielen Dank an Griven für die immer kompetente Hilfe) hat Windows 10 neue Treiber benötigt. Nachdem der AMD Treiber installiert wurde bleibt Windows nach dem Boot schwarz. OSX läuft



Wie bekomme ich Windows neu drüber installiert so das ein fast frisches System da ist?

Stelle ich mir das so Einfach vor wie es ist? Windows 10 BootStick erstellen. Per Stick Booten. Auf die NFTS SSD installieren und das wars?

Oder muss ich was besonders beachten?

Sonnige Grüße

Yassine81

Beitrag von „umax1980“ vom 21. Juli 2018, 10:29

Hast du zwei Festplatten in Verwendung?

Wenn ja, dann die Platte mit OSX abklemmen.

Windows in UEFI Version installieren, Clover erkennt das dann.

Beitrag von „jboeren“ vom 21. Juli 2018, 10:31

Hast du versucht windoof10 im sicheren modus zu starten?

Beitrag von „Yassine81“ vom 21. Juli 2018, 11:14

Zitat von umax1980

Hast du zwei Festplatten in Verwendung?

Wenn ja, dann die Platte mit OSX abklemmen.

Windows in UEFI Version installieren, Clover erkennt das dann.

ja zwei getrennte die OSX ist aber eine m2 und an die komme ich nur rann wenn ich den Prozessorkühler abbaue (wer sich das Design ausgedacht hat....)

Zitat von jboeren,

Hast du versucht windoof10 im sicheren modus zu starten?

Nein, wird direkt getestet 😊

edit sagt: hat perfekt funktioniert. Abgesicherter Modus. System zurücksetzen. 😊 läuft
Danke!

Beitrag von „umax1980“ vom 21. Juli 2018, 12:18

Windows 10 ist da wirklich pflegeleicht

Ich spendiere dem Thread einen grünen Haken.