

Erledigt

## Probleme mit der Clover.plist

Beitrag von „GK-PePe“ vom 18. August 2018, 15:07

Hallo,

wie in meinem anderen Thread ersichtlich habe ich mir folgende Konfiguration gegönnt:

- **Gehäuse & Motherboard:** Shuttle XPC slim DH310

<http://www.shuttle.eu/de/produkte/slim/dh310/uebersicht/>

- **RAM:** Crucial SO-DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL17

<https://geizhals.de/crucial-so...24a-a1349465.html?hloc=de>

- **CPU:** Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed

<https://geizhals.de/intel-core...80684i78700-a1699929.html>

- **SSD:** Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2

<https://geizhals.de/samsung-ss...0bw-a1809116.html?hloc=de>

- **WLAN/BT:** DELL DW1830 Broadcom BCM943602BAED

<https://www.ebay.at/itm/DELL-D...1ade6c:g:MWcAAOSwfVpYnGhp>

Habe mir nun einen macOS 10.13.6 Boot Stick erstellt und die aktuellste Clover Version darüber installiert.

Danach habe ich mir den EFI-Order von diesem Link geholt --> <https://hackintoshher.com/guide...-install-full-guide/#bios>

Und mit diesem Link optimiert --> <https://hackintoshher.com/guide...lake-hackintosh-overview/>

Anscheinend und laut anderen Usern ist das aber anscheinend falsch oder geht anders vernünftiger.

Könnt ihr euch bitte einmal meinen EFI-Order ansehen und mir diesen optimieren?

Danke

---

### Beitrag von „the\_viking90“ vom 18. August 2018, 15:14

Wozu machst du einen neuen Thread auf?

Deine Probleme können wir auch in deinem anderen Thread weiter bearbeiten bis wir zu einem laufenden System gekommen sind.

---

### Beitrag von „GK-PePe“ vom 18. August 2018, 15:16

In der Hoffnung dass hier mehr Menschen mitlesen und mir helfen! 😊

---

### Beitrag von „Coaster“ vom 18. August 2018, 15:17

Danke [@the\\_viking90](#), das wollte ich auch gerade schreiben, deshalb mache ich hier mal zu.



[HIER](#) gehts weiter.