

Erledigt

Thunderbolt 1-3 unter Osx?

Beitrag von „stronca“ vom 14. September 2018, 13:36

Hi,würde gerne mal wissen wie stand der dinge ist mit dem Thunderbolt?Da ich planire ein Apollo Audiointerface mir zu besorgen eventuell mit Thunderbolt.Ist es kompatible ja nein oder vieleicht?Danke

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. September 2018, 13:40

Ich benutzte Thunderbolt2 auf einem X99, und aktuell TB3 auf einem X299. Läuft, habe Promise Pegasus2 R8 und BlackmagicDesign UltraStudio dran.

Glaube [@DSM2](#) hat TB3 mit Apollo.

Beitrag von „stronca“ vom 14. September 2018, 13:42

Gab es irgendwelche Probleme bei den Instalieren usw?Wollte das auf mein Board benuzten nicht das ich noch ein neues board besorgen muss.Danke

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. September 2018, 13:47

Karte in einen geeigneten Slot stecken, Kabel zum Mainboard verbinden, im BIOS alles sinnvoll einstellen und per SSDT weiter definieren.

Edit: Nächste Woche befasse ich mich mit der neuesten Thunderbolt-Technologie, werde dazu dann auch eine Anleitung schreiben. [Thunderbolt3](#)

Beitrag von „stronca“ vom 14. September 2018, 14:02

Super.Danke dir für die Info

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. September 2018, 15:21

[@stronca](#): Du brauchst natürlich immer noch ein passendes Motherboard, entweder mit dem passenden Header für die Zusatz-Thundebolt-Karte (Thunderbolt™ add-in card connector) oder mit einem eingebauten & aktivierten Thunderbolt-Anschluss. Ein eingebauter USB-TypeC-3.1-Anschluss ohne aktiven TB-Controller reicht leider nicht, wie ich an Grummels kleiner Kaffeemaschine leidvoll erfahren durfte. Dein Ga-Z270-HD3P gehört da leider auch nicht dazu, das wirst Du nicht mit Thunderbolt laufen lassen können. Eigentlich hatte Intel ja versprochen, Thunderbolt ab der nächsten Generation in alle Core-i-Chips direkt einzubauen und die Patente kostenfrei zu vergeben..

Übrigens hatte [@apfelnico](#) auch wie ich schon einen Quo mit Thunderbolt 1 laufen.

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. September 2018, 15:51

Ja, genau, an mein Quo hatte ich gar nicht mehr gedacht. Hatte ja auch noch zwei weitere mit Ozmosis.

Board muss natürlich passen. Dachte auf allen aktuellen Boards ist ein Thunderbolt-Header

drauf, so ist es wohl nicht. Leider auch nicht auf [@stronca](#) Board.

Wenn also Thunderbolt, dann auch auf kompatibles Board achten. Ansonsten gibt es natürlich auch Interfaces für USB3.

Beitrag von „stronca“ vom 14. September 2018, 16:08

Aha,danke euch beiden!!!