


Erledigt

Key Magic Meldung vom Uefi aus

Beitrag von „locojens“ vom 24. September 2018, 18:20

Seit dem neuen Clover gibt es am Ende des Uefi, an der Stelle wo es Clover lädt. eine neue Meldung Invalid key magic - 00 00 00 00 00

und dann weiter SmcIoVirtualSmcMakeKey ... An welcher Datei im Clover kann das hängen?




Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2018, 20:20

Keine Ahnung, welche EFI-Treiber hast du denn alle Installiert?

Beitrag von „locojens“ vom 24. September 2018, 21:24

Das sind die EFI-Treiber



kann das an dem AppleKeyAggregator-64.efi liegen ?

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2018, 22:07

Das ist möglich, kann ich hier gerade nicht prüfen.

Beitrag von „locojens“ vom 24. September 2018, 23:53

So es liegt definitiv an der SSD bzw. dem Clover in genau deren EFI. Habe eben nebenbei auf meiner Bastel-SSD die endgültige Version von Mojave installiert, den selben Efi-Ordner reingehauen und das "Problem" tauchte wieder auf. Auf dem Stick ist der gleiche EFI-Ordner welcher aber schon länger unberührt von Updates ist (Clover) bei dem taucht keine Key-sonstwas Anzeige auf ... !

Also muss ich wohl mal etwas Jugend forscht betreiben.

Die Jugend hat herausgefunden das dieses Verhalten auf die VirtualSMC zurückzuführen ist, habe das mal gegen FakeSMC getauscht nun läuft es ohne diese Meldungen.

MfG Jens!