



```
Fr 28 Sep 2018 20:59:52 CEST Mac OS X 10.14 18A391
PropertyInjector-Script
-----
Autor Brumbaer Kext 1.1.7 - NoirOSX Script 1.2.5
-----
Was ist neu in Version 1.2.5?
-----
Text ASUS MB X299 SAGE/180
Auswahlmenu
-----
1) Clean ProjektorInjekt
2) Chipsätze
3) Codeless-Kexte (PlugIns)
4) ProjektorInjekt-Kext
5) Kext Lesen (Audio)
6) Kext Zusammenführen (Bauen)
7) SSDT-IGPU
8) Text ProjektorInjekt-Kext
9) Little Plugin Kext (Bauen)
10) Exit
```

```
Fr 28 Sep 2018 20:59:52 CEST Mac OS X 10.14 18A391
PropertyInjector-Script
-----
Autor Brumbaer Kext 1.1.7 - NoirOSX Script 1.2.5
-----
Auswahl der Chipsätze
-----
1) Consumer-Chipsätze
2) Server-Chipsätze
3) Zurück zum Hauptmenü Menu
4) Exit
```

```
Fr 28 Sep 2018 20:59:52 CEST Mac OS X 10.14 18A391
PropertyInjector-Script
-----
Autor Brumbaer Kext 1.1.7 - NoirOSX Script 1.2.5
-----
Auswahl der Server Chipsätze
-----
1) C220
2) C230
3) C600
4) C610
5) C620
6) Zurück zum Hauptmenü Menu
7) Exit
```

Kext unter Clover

```
PropertyInjector.kext, v.1.1.7
├── SataInjector.kext, v.1.0.3
├── HlanInjector.kext, v.1.1.2
├── LanInjector.kext, v.1.0.2
├── IntelHDIInjector.kext, v.1.1.0
└── SeriesC220Injector.kext, v.1.0.1
```

Herausgekommen unter Über diesen Mac -- Systembericht -- PCI



**Beitrag von „Noir0SX“ vom 29. September 2018, 14:01**

Ja ... ..

---

**Beitrag von „crazycreator“ vom 29. September 2018, 14:32**

Und mein ASUS ROG MAXIMUS X HERO ist mit dabei, da es ja im Thread auftaucht, oder woran kann man das erkennen? Außer am gefüllten PCI-List-Bereich.