

Erledigt

Saffire Pro 40 - Audiointerface

Beitrag von „flossetsfire“ vom 21. Juni 2012, 16:59

Hallo,

ich hätte eine Frage zum Saffire Pro 40 - Audiointerface.

Folgendes Problem:

Sobald ich den aktuellen Treiber hier:

-> http://www.focusrite.com/de/pr...saffire_pro_40/downloads/

runterlade und danach installiere start OSX Lion nicht mehr.

(Kernel Panic)

Das Interface ist per Firewire angeschlossen und "Logic" zeigt mir die Verbindung.
Zur Regelung der Kanäle benötige ich diese Software.

Wäre um jede Hilfe dankbar.

VG

Beitrag von „“ vom 21. Juni 2012, 17:25

Was hältst du davon mal beim Hersteller anzufragen, ich glaube die können das präziser beantworten. 😊

Ach noch was die meisten dieser Geräte spielen erst perfekt mit einem TI Chipsatz Texas Instrument, habe ich selber bei zwei hochwertigen Interfaces.

Beitrag von „flosetsfire“ vom 21. Juni 2012, 19:03

hmm hätte mich über ne antwort/lösung gefreut

Firewirekarte mit TI Chipsatz ist vorhanden.

Beitrag von „“ vom 21. Juni 2012, 21:14

Genau und das ist das Problem TI vorhanden und es geht nicht, hatte ich bei RME und M-Audio410 Support schaffte Abhilfe mit anderer Firmware.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Juni 2012, 22:07

andere Firmware für das Interface oder für die Firewire Karte?

Beitrag von „flosetsfire“ vom 27. Juni 2012, 15:23

zur zusammenfassung:

die neue karte ist von exsys (ex-16440)

die ansteuerung des interface funktioniert. nur eine wiedergabe auf die monitorlautsprecher ist nicht möglich.

es wurden mehrere softwareversionen für das interface probiert.

in den midieinstellung sind alle kanäle blau markiert, ausser der masterkanal.

für die firewirekarte bekomme ich keine kexts.

hat jemand eine idee?

Beitrag von „voltage“ vom 2. Oktober 2013, 08:16

Brauche unterstützung bei der instllation der Focusrite Saffire pro 24 Audio Interface.

ich habe die montain lion 10.8 kompatiblen treiber von der Focusrite Saffire des herstellers heruntergeladen und installiert nach der instllation fehlermeldung die instllation ist fehlgeschlagen.

muss ich irgendwelcher treiber für den firewire chipst Via VT6306 installieren?

beim öffnenen saffire mix controll kommt die meldung no hardware connected.

viellen dank

system

osx 10.8.5