

**Erledigt**

## **Kernel Panic bei Foto Rendering**

**Beitrag von „zw3ist3in“ vom 20. Oktober 2018, 22:01**

Guten Abend zusammen,

ich habe die letzten Tage oft folgenden Kernel Panic gehabt. Immer beim Rendern von Fotos in DxO unter Vollast. Leider kann ich sie überhaupt nicht deuten. Die Panics tauchten auf, nachdem ich endlich ein lauffähiges Setup mit iGPU und SMBIOS iMac 18.3 habe. Mit dem Setup ohne QuickSync, ohne iGPU und iMac Pro 1.1 vorher, habe ich mehrere Stunden Rendern ohne je einen Fehler gehabt.

Es kann aber auch gut sein, dass das ein Scheinzusammenhang ist. Vielleicht hat es auch mit dem Overclock zutun? Zumindest waren die Temperaturen nie über 82°C..

Hat jemand eine Idee? Danke schon mal!

PS: Ich musste den Quellcode kürzen, aufgrund Zeichengrenze von 10k

Spoiler anzeigen