

Erledigt

## Weißes Plastik MacBook

**Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 11:04**

Habe hier ein weißes Plastik MacBook mit sagenhaften 2 GByte RAM und glaube eine Nvidia 9400 Grafikkarte, Core 2 Duo. Da ist ein OSX 10.6.8 drauf. Würde gern ein etwas neueres System aufspielen, schon allein wegen Safari etc. Welches System ist maximal möglich, auch in Anbetracht des geringen Arbeitsspeichers? Und nächste Frage, woher bekomme ich das?

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2018, 11:11**

Habe zu Hause Mavericks am laufen und da macht Safari zunehmend Probleme selbst mit allen Updates, muss dann immer auf Chrome oder Firefox ausweichen, weiß nicht genau ob das dein Ziel ist?

---

**Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 11:16**

Na ja, aber mit Snow Leopard läuft gefühlt noch weniger. Das ist wirklich uralt. Da die Systeme ja grundsätzlich auf Apples Server liegen, leider in meinem Account auch nicht mehr vorhanden sind (bis auf eine "macOS Sierra Developer", die ich zwar runterladen kann, aber von dem System nicht unterstützt wird), wie komme ich an ein Mavericks? Ich meine, es gab mal ein Script von den Verrückten, worin man nur das System anwählen musste und schon startete der Download per Terminal. Wie komme ich da nu ran?

Edit:

Welches System wäre denn nun das maximal mögliche, 10.8/10.9/10.10? Habe nun Zugriff drauf ...

---

### **Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 11:21**

Ich glaube auf dem kannst du biss High Sierra (sonst yosemite)gehen ich würde einfach auf 4 oder 8 gb(ggf je nach modell 6 gb) Ram aufrüsten und dann firefox oder chrome nutzen die beiden laufen dann doch was besser als der safari auf den alten macbooks bezüglich der mac os versionen hast du einen pn 😊

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 17. Dezember 2018, 11:23**

Welcher Prozessor ist verbaut?

Bei MacBook5,2 ist 10.11.6 bei der 6,1 Version ist 10.13.6

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 11:28**

Ich fahre den kleinen mal hoch, Moment:

2,26 GHz Intel Core 2 Duo, MacBook 6,1, Geforce 9400M 256 MB, 2x 1GB DDR3 1067MHz.

---

### **Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 11:29**

Joar dann Pack mal 4 oder 8 GB Ram rein und knall 10.13 drauf 😊

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 11:31**

Mag da nix mehr investieren, der Akku ist hinüber, geht nur noch mit Netzteil, die eingebaute Tastatur und Trackpad sind ebenfalls defekt. Mit externer Tastatur und Maus funktioniert es, ist wirklich nur eher ein "mal schauen was geht". 😊

Aber danke für die Hinweise, ich werde berichten 😊

---

### **Beitrag von „Retch“ vom 17. Dezember 2018, 11:33**

Kannst ja Mal probieren wie weit du kommst. Falls du doch noch RAM brauchst hätte ich sicher noch welchen für dich.

Aber berichte Mal wie weit du das MB pushen kannst.

---

### **Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 11:35**

naja ich bin noch auf der suche nach so einem macbook 😊 wenn du also keine verwendung mehr dafür hat ich würde es liebend gerne wieder in stand setzen 😊

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2018, 11:41**

Letztes OS wäre El Capitan oder Sierra laut Mac Tracker.

<https://everymac.com/systems/a...body-late-2009-specs.html>

<https://www.crucial.de/deu/de/...bel-mit/Apple/macbook-6,1>

<https://igotoffer.com/apple/macbook-6-1/>

---

### **Beitrag von „grt“ vom 17. Dezember 2018, 11:46**

wenn 10.6.8 drauf läuft, sollte doch der appstore wie bei den häckis von leuten, die mangels originalmac auch mit 10.6 anfangen müssen, elCapitan als nächstes update anbieten.

hast du danach mal geguckt?

und bei mir liegt ein weisses macbook mit logicboardschaden herum... sollte das gleiche modell sein

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 11:53**

Nein, nichts dergleichen. Habe es allerdings komplett geleert - neuen Admin Benutzer angelegt, alle anderen entfernt - und nicht per Apple-ID angemeldet. Ist somit ganz jungfräulich. Habe jetzt 10.12.6 und werde es mal installieren. 😊

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 11:53**

Das MacBook6,1 ist eine Art "Geheimtipp", weil es extrem günstig zu haben ist und mit geringem Aufwand zu einem wirklich gutem und brauchbarem Laptop gemacht werden kann.

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40703-wei%C3%9Fes-plastik-macbook/>

Akku gibst für rund 20 € beim großen Fluss, Speicher ist billig und eine 2,5" SSD sollte man doch noch irgendwo rumliegen haben. Ich hatte so ein Teil noch vor einem Jahr als (Reserve) Server im Einsatz. Dank Gigabit Ethernet (mit Jumbo Frames) kein Problem. Und über mini-DP hatte ich da sogar das 30" Cinema Display (2560x1600) dran.

Gib dem Teil ne Chance. Du wirst dich wundern, wie flott der Kleine ist! War übrigens eines der ersten mit dem Multi-Touch Trackpad!

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 12:23**

Hab noch einen defekten MacMini geplündert, jetzt hab ich 8GB 1333MHz RAM drin. 😊

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 12:31**

Mehr geht auch nicht bei dem Modell. Du wirst angenehm überrascht sein - mit SSD selbstverständlich, je älter die SSD ist, je besser am 3 Gbps Bus.

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 13:43**

Wird gerade nix auf dem direkten Wege. 10.7.5 muss noch dazwischen. Wahrscheinlich dann Firmware-Update, dann weiter ...

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 13:56**

Dann geh doch mal nach dem Firmware-Update scherzeshalber den Weg über dosdude und direkt in die Wüste.

---

**Beitrag von „grt“ vom 17. Dezember 2018, 13:56**

wüste ist nix für die grafik....

---

**Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 13:57**

Echt jetzt? Geht die davon kaputt?

---

**Beitrag von „grt“ vom 17. Dezember 2018, 13:58**

trocknet total aus... 😏

---

**Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 13:59**

Um Gottes Willi – dann sollte man ja davon unbedingt die Finger lassen.



**Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 14:17**

10.7.5 installiert gerade, das wird also. Danach sollte 10.13.x direkt gehen, das wäre dann das letzte System für den kleinen. 😊

---

**Beitrag von „locojens“ vom 17. Dezember 2018, 14:43**

bin ja gespannt was der "Kleine" dazu "sagt"

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 17. Dezember 2018, 15:14**

Warum nicht gleich Mojave per dosdude? 🤔

---

### **Beitrag von „Retch“ vom 17. Dezember 2018, 15:16**

Geht sicher nicht wegen (vermutlich) fehlender Metal Unterstützung.

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 16:14**

Schade, ich habe den Kleinen vor ein paar Wochen meiner Enkelin geschenkt. Ansonsten hätte ich das glatt mal ausprobiert. Das Modell wird explizit bei dosdude als tauglich erwähnt. Aber 10.13 ist ja auch ganz nett.

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 17:45**

10.13.x ist super für den kleinen Knirps. Installiert gerade, macht dabei ziemlich dicke Backen, pustet als gäbe es kein Morgen. 😊

Edit:

Ging eben aus, blieb schwarz, pustete weiter. Dann tutete er ganz laut und lange wie ein Kreuzfahrtschiff, dann wieder hell und Firmware-Update. Nun wieder Neustart und weiter mit der Installation. Pustet natürlich wieder wie wild. Hoffentlich gibt sich das noch. Na ja, zur Zeit

spannender als Hackintosh. 😊

Edit2:

Irgendwie Mist. Dauerpusten, Lüfter auf Anschlag. Das schaue ich mir noch mal an, zur Not wieder zurück auf niedrigere Version macOS. Ist wohl zuviel ...

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 17:52**

Hast du bei der Installation "erlaubt", dass auf APFS konvertiert werden darf? Oder faucht er noch rum, wenn du schon längst im User-Account unterwegs bist?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2018, 17:58**

Oder High Sierra extern installieren und dann die Platte nach der Einrichtung von macOS wieder in das kleine Weisse stecken.

---

### **Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 17:59**

Nachdem das Update der FW nunmehr über die Bühne ist, erscheint mir das ebenfalls als die sinnvollste Maßnahme.

---


### **Beitrag von „grt“ vom 17. Dezember 2018, 18:03**

kann es sein, dass der kleine an Lüfterverstopfung und Kühlpastenverhärtung leidet, und deswegen so jämmerlich pustet?



---

### Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 18:05

Das mit der Kühlpastenverhärtung muss ich mir merken. In letzter Zeit beschwert sich meine Frau auch immer wieder darüber, wie jämmerlich ich pusten muss. 

---

### Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 18:22

Nee, Installation und Updates komplett abgeschlossen. Seit dem ersten Firmware-Update faucht der nur noch, permanent. Sofort wenn er eingeschaltet wird, bleibt auch so. Ansonsten läuft alles. Ist aber so totaler Mist. Keine Ahnung, ob der wieder ruhig wird, wenn ich den downgrade.

Ich lade jetzt mal den Capitan ...

---

### Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 18:24

Mach mal Parameter Reset.

Ach - noch was: Du hast immer noch den kaputten Akku drin? Bei meinem war das damals so, dass mir Geekbench keine zufriedenstellende Ergebnisse gezeigt hat. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er quasi mit "angezogener Handbremse" läuft. Das war erst wieder normal, als ich den Akku getauscht hatte.

---

### Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 18:38

Das Rumpusten kann vom Defektem Akku kommen hier giebt es aber auch nen Tool was den Lüfter steuern kann mir fällt der name aber gerade nicht mehr ein

---

**Beitrag von „ResEdit“ vom 17. Dezember 2018, 18:47**

Meinst du dieses Tool? <https://www.eidac.de/>

---

**Beitrag von „Mocca55“ vom 17. Dezember 2018, 18:50**

Hier gibts das Tool

<https://www.crystalidea.com/mac-fan-control/download>

Gruß Mocca55

---

**Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 18:56**

Jup es wahr [smcFanControl](#) danke =)

habe es damals für mein MBP2010 benutzt

---

**Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 19:05**

Weder, noch. Das erste Programm startet nicht, das zweite schon, findet aber keinen Lüfter.

Ich mache ein Downgrade, so schön es auch war, 10.13 drauf zu sehen.

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 17. Dezember 2018, 19:19**

PRAM oder SMC Reset probiert? [apfelnico](#)

---

### **Beitrag von „KayKun“ vom 17. Dezember 2018, 19:20**

Ein Downgrade wird deine smcFirmware aber nicht ändern

Hats due einen SMC Reste und Pram Reset gemacht?

der SMC Schmeist den Lüfter nicht ohne grund auf 100%

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Dezember 2018, 19:24**

Wenn irgendwas am Mac spinnt - vor allem wenn es die Lüfter sind - hilft meistens der SMC Reset. Dauer-drehende Lüfter nach Firmware Updates hatte ich schon auf diversen Macs, ist also erstmal nichts Ungewöhnliches. Vor dem Downgrade also auf jeden Fall PRAM und SMC zurücksetzen um das als Fehlerquelle ausschließen zu können.

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Dezember 2018, 22:09**

Ist jetzt total im A\*\*\*\*. Bildschirm bleibt schwarz. War eh für die Tonne. Hier gibts nix mehr zu berichten. 😊

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2018, 22:19**

Krass, du hast dem kleinen Weissen quasi mit HS das letzte Abendmahl serviert. 😊

---

**Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Dezember 2018, 22:47**

RIP kleines MacBook 😞

---

**Beitrag von „KayKun“ vom 18. Dezember 2018, 00:02**

hmm interessant so schnell geben die eigentlich nicht den geist auf ...

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Dezember 2018, 00:06**

Vielleicht kommt das kleine Weisse zu Weihnachten zu einer neuen Geburt. 😊

---

**Beitrag von „KayKun“ vom 18. Dezember 2018, 00:37**

[apfelnico](#) wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne versuchen den kleinen zu retten?