

Erledigt

Acer Aspire M3985 will nicht mit High Sierra

Beitrag von „snookerap“ vom 28. Januar 2019, 19:27

Hi Leute,

ich versuche meinen alten Rechner mit HS zu beschicken.

Leider hänge ich an folgenden Screen.

Kann sich eventuell mal meine EFI anschauen?!

Acer Aspire M3985


Core i3 3220 3,30GHz

Intel B75

Intel HD2500

8GB DDR3

Gruß Christian



Beitrag von „ralf.“ vom 28. Januar 2019, 22:33

Weniger Apitofixes und weniger Kexte für den Anfang. Der eigentliche Fehler bzw. die Panic wird einige Zeilen vorher angezeigt.

Beitrag von „snookerap“ vom 29. Januar 2019, 17:38

Habs jetzt mal nacheinander einzeln mit den 3 Aptio.. probiert.

AptioMemoryFix-64

OsxAptioFixDrv-64

OsxAptioFix3Drv-64

Immer der selbe Fehler, ohne einen der drei bleibt er vorher schon hängen.

"EndRandom Seed"

Jemand noch ne Idee?

Beitrag von „ralf.“ vom 29. Januar 2019, 18:15

Du hattest 2 Aptiofixes im Ordner. Darauf wollte ich nur hinweisen.

Ich würde nur mit der FakeSMC Und USBInjecall booten. Und den Verbose-Mode abfilmen.

Aus dem Film die letzten Einzelbilder posten. Damit die Kernel Panic besser zu entschlüsseln ist.

Beitrag von „al6042“ vom 29. Januar 2019, 21:32

[snookerap](#)

Achte bitte darauf, dass deine interne Grafikkarte einen "[DVMT](#) Pre-Allocated"-Wert von mind. 32M und höchstens 64M stehen hat.

Wenn dieser eingestellt ist, solltest du im nächsten Clover Bootmenü zuerst die F11-Taste für einen NVRAM-Reset drücken.

Die Kiste startet damit neu und sollte dann auch an dem Problem nicht mehr hängen bleiben.

Beitrag von „snookerap“ vom 29. Januar 2019, 21:49

Hab jetzt mal den EFI-Ordner aufgeräumt und die Bilder angehängt, einmal mit AptioFixes und ohne bzw. mit Bootarg -x

[al6042](#) hab im BIOS auf 64Mb gestellt, leider mit dem selben Fehler.

Hab testweise mit meiner GTX960 gebootet, immer noch der selbe Fehler.

Ist dieser Fehler auf die Grafikkarte zurückzuführen?

Mit dem Video macht sich sehr schlecht, da mein iPhone den Text nur verschwommen anzeigt.

Beitrag von „al6042“ vom 29. Januar 2019, 22:07

Check doch bitte mal die folgende EFI aus.

Nutze dabei die GTX960 und schalte die interne Grafik im BIOS aus, wenn das geht.

Beitrag von „snookerap“ vom 29. Januar 2019, 22:14

Ich geh krachen...



Das Ding läuft durch. Jetzt hab ich ne Basis und kann mich ans Einrichten machen.

[al6042](#) schon mal tausend Dank

Beitrag von „al6042“ vom 29. Januar 2019, 22:17

Gern geschehen... 😊

Basis ist der CLOVER-IVY-Ordner aus dem EFI-Paket unter [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

Natürlich mit neu gewürfelter Seriennummer und präventiv IntelMausiEthernet und RealtekRTL8111 als LAN-Kexte.

Das Internet wollte mir nicht sagen, welcher Chip in dem Spielzeug tatsächlich verbaut ist.

Prüfe per `kextstat |grep -v apple` welcher von beiden Kexten geladen wurde und entferne den anderen aus dem Ordner `/EFI/CLOVER/kexts/Other...` 😊