

Erledigt

ASUS ROG G752VSK

Beitrag von „DedSec“ vom 16. Februar 2019, 02:06

Hallo Leute,

ich möchte gerne wissen, ob es für die aktuellste macOS Mojave-Version die NVIDIA Web Treiber für meine Grafikkarte NVIDIA Geforce GTX 1070 gibt?

Aktuell habe ich zwei USB-Sticks (High Sierra, Mojave) für die Installation vorbereitet und möchte aber gern vorher einige Dinge wie diese Frage geklärt haben.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. Februar 2019, 03:02

Hallo [DedSec](#),

Dazu wirst du hier in diesem Thema fündig, oder eben auch im Moment noch nicht. 🤖

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39409-kommt-überhaupt-noch-ein-nvidia-web-driver/>

Beitrag von „LordSea“ vom 16. Februar 2019, 03:38

Nacht,

also kurz gesagt... nimm High Sierra denn bei Mojave sind die NVIDIA Driver noch nichtdraußen.

edIT: Falls du Mojave haben willst würde ich zur einer rx Karte raten z. rx 560

Beitrag von „DedSec“ vom 16. Februar 2019, 06:10

Ok. Ich kann leider eine Grafikkarte bei meinem Notebook nicht tauschen.

Ich mach mir High Sierra rauf und kann ja später noch auf Mojave umsteigen, wenn es mal die Web Driver gibt, oder?

Beitrag von „marcel“ vom 16. Februar 2019, 08:18

Wenn es mal gibt, kannst du updaten auf Mojave

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. Februar 2019, 08:53

Versuche den Webdriver unter High Sierra.

Wenn es eine dezentrierte Grafikkarte ist läuft die dann leider gar nicht unter OSX.

Beitrag von „DedSec“ vom 17. Februar 2019, 20:36

Hallo Leute,

ich habe mir macOS High Sierra eingerichtet und habe so ziemlich alles am laufen.

Funktioniert:

- Grafikkarte
- Audio
- WLAN
- Tastatur & Touchpad
- externe USB-Geräte (USB 2.0 sowie USB 3.0)
- Helligkeit externer Bildschirme
- Bluetooth
- Batterie-Anzeige

Funktioniert noch nicht:

- Helligkeit des Notebook-Bildschirms
- Kartenlesegerät

zur Helligkeitsregelung:

Ich habe nur eine NVIDIA Geforce GTX 1070 hier auf meinem Notebook aktiv, da ASUS die PINs der CPU nicht mit dem Mainboard verbunden hat. Daher funktioniert meine Grafikkarte mit voller Unterstützung. Die ganzen Methoden von Rehabman, die Helligkeit zu regeln, funktionieren bei mir nicht.

Vielleicht hat jemand Erfahrung oder Lösungsideen?

zum Kartenlesegerät:

Das Gerät scheint per USB angebunden zu sein. Ich bekomme aber über System-Infos keinerlei

Daten zum Gerät. Naja wenn es keine Möglichkeit gibt, dann ist es auch nicht schlimm. Per USB-Hub kann man ja auch alles nutzen.

Gern bin ich bereit, nach der Fertigstellung mein Notebook hier einzupflegen und support zu geben!

PS: Vielleicht sollte man das Thema nun in "High Sierra" verschieben?

Beitrag von „griven“ vom 17. Februar 2019, 21:49

[DedSec](#) würdest Du bitte die Grafik in Deiner Signatur ein wenig verkleinern das wäre ganz lieb denn die sprengt auf Geräten mit geringeren Auflösungen leider das Layout, danke 😊

Ansonsten willkommen an Bord.

Beitrag von „DedSec“ vom 17. Februar 2019, 22:38

Thx!

Geht das so?

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 17. Februar 2019, 22:39

So ist es super! 😊

Beitrag von „griven“ vom 17. Februar 2019, 22:51

Jau so sollte es wohl passen 😊

Beitrag von „DedSec“ vom 17. Februar 2019, 23:20

Bitte um Hilfe aus der Community, thx!

Edit by al6042 -> Deswegen musst du dich aber nicht selbst zitieren...

Beitrag von „griven“ vom 17. Februar 2019, 23:38

Kartenleser kann funktionieren muss aber nicht und hängt davon ab welches Modell verbaut ist und wie es angebunden ist. Für einige Ricoh Leser gibt es den VoodooSDHC Kext ([VoodooSDHC ist zurück](#)) oder bei einigen Realtek Lesern soll auch der Sineck kext funktionieren ([Sineck-Treiber für internen SC-Cardreader von Realtek](#)) ob und wenn ja was für Dich funktioniert musst Du testen.

Beitrag von „Miamitecnec“ vom 18. Februar 2019, 19:23

Sitze auch gerade dran auf meinem 752vsk HighSierra zu installieren ...

Magst mir dabei helfen oder ein Tipps geben?

Momentan hängt er beim AppleLogo fest.

Das Setup von Mojave hat es wenigsten in die Grafische Oberfläche geschafft... aber keine SSD erkannt ...

Beitrag von „DedSec“ vom 19. Februar 2019, 22:50

Du hast eine PN von mir erhalten. Eine genaue Anleitung zu meinem Modell folgt hier noch ...



Beitrag von „griven“ vom 19. Februar 2019, 22:55

Schön das Dein Gerät jetzt läuft 😊

Hat einer der beiden Kexte für den Cardreader gepasst?

Beitrag von „DedSec“ vom 22. Februar 2019, 18:06

Leider habe ich das noch nicht getestet. Ich muss die Kexte doch bestimmt anpassen, oder?

Beitrag von „griven“ vom 22. Februar 2019, 21:23

Normalerweise sollte das nicht nötig sein jedenfalls für den ersten Aufschlag nicht...

Beitrag von „DedSec“ vom 23. Februar 2019, 01:29

Ok. Ich probiere es und gebe dann Bescheid, ob was geklappt hat!

Beitrag von „Miamitecne“ vom 28. Februar 2019, 02:07

[Zitat von 4n0nym0u5](#)

Du hast eine PN von mir erhalten. Eine genaue Anleitung zu meinem Modell folgt hier noch ... 😊

Hört sich gut an

Dann gäbe es mal ein MBP mit richtig Dampf runter dem Plastikgehäuse