

Erledigt

Problem mit den USB-Ports

Beitrag von „--[Alex2503]--“ vom 4. Juni 2019, 11:28

Hi Leute!

Habe mit viel Hilfe durch Leute von hier meinen Hackintosh fertig installiert. Es läuft auch alles soweit, nur ein Problem gibt es: Meine USB-Ports (egal ob mit der USBInjectAll kext oder mit meiner Konfig aus dem Hackintool für meine USB Ports) werden erst erkannt, nachdem der PC nach dem Neustart einmal in den Ruhezustand gesetzt und davon wieder aufgeweckt wurde. Dann funktioniert alles wie gewollt. Nach einmal herunterfahren und neustarten wird wieder nichts erkannt und ich muss einmal in den Standby... Mir wurde gesagt, Leute, die sich mit DSDT Patching auskennen, könnten mir da eventuell helfen. Achja hätte ich fast vergessen: Meine [BIOS Einstellungen](#) bezüglich USB sind alle richtig, wurden von einem Profi von hier überprüft ;).

Vielleicht hat jemand von euch eine Idee 😊

Schonmal Danke im Voraus und

mit freundlichen Grüßen

Alex

Beitrag von „--[Alex2503]--“ vom 8. Juni 2019, 00:32

Hat wirklich niemand einen Lösungsvorschlag? 🤔

Beitrag von „--[Alex2503]--“ vom 24. Juni 2019, 15:56

... ??

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 24. Juni 2019, 16:17

Eine mit dem Hackintool erstellte Kext sollte mit deinem Board problemlos laufen, da scheint mir irgendwas noch nicht richtig zu sein. Probiere es damit noch einmal und gehe die Anleitung sorgfältig durch.

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Juni 2019, 18:02

Ich hatte mir das schon angesehen, wir sind mit Team Viewer alles durch gegangen, funzt nicht. Weder mit USBInjectAll noch mit Hackintool Kext.

Beitrag von „easy6“ vom 24. Juni 2019, 18:10

Hänge mich mal ein,

ich habe 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0 und es geht nur je einer.

Was braucht Ihr um mal zu schauen.