

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.14.4 BlackScreen**

**Beitrag von „vviolano“ vom 10. Juni 2019, 16:54**

Hallo,

Nachdem ich auf MacOS 10.14.4 geupdatet habe, startet mein Hacki nicht mehr. Anbei die EFI.

Er bleibt bei einem Schwarzen Bild mit Mauszeiger stehen.

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 10. Juni 2019, 19:40**

Um welchen Rechner von beiden in deiner Signatur geht es ?

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 11. Juni 2019, 01:16**

Es geht um meinen Gaming-PC

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 11. Juni 2019, 06:36**

Da war einiges drin, was da eigentlich nichts verloren hat.

Habe mal etwas aufgeräumt 😊

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 11. Juni 2019, 17:14**

Vielen Dank.

Nach wie vor ein Blackscreen.

Ich bin aber im OS wenn ich ESC drücke kommt ein Ton.

Laut Clover ist macOS 10.14.5 installiert

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 13. Juni 2019, 16:16**

Habe jetzt verschiedene Dinge probiert, komme leider nur bis zum blackscreen. Mit WEG als auch Ohne..

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 16:24**

Ich weis woran es liegt, habe den Thread einfach nur bei der ganzen Forum Action aus den Augen verloren...

Fix kommt in ca 35 min

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 13. Juni 2019, 19:46**

Leider nach wie vor ein BlackScreen.

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 20:58**

NVRAM Reset durchgeführt nach dem Tausch?

Edit: weitere EFI hinzugefügt.

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 13. Juni 2019, 23:13**

NVRAM habe ich zurückgesetzt..

Leider bei beidem keine Besserung..

Jetzt habe ich einen Streifen auf dem Monitor wenn ich mit WEG boote

---

### **Beitrag von „griven“ vom 14. Juni 2019, 08:43**

Du schaffst es irgendwie immer wieder passend zum Stammtisch Deine Rechner zu schrotten



Gib schon zu da steckt doch System dahinter. Bios hast Du geprüft ob der CSM Mode deaktiviert ist?

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 14. Juni 2019, 10:33**

Der Streifen ist normal ab 10.14.5

Was ist mit csm Mode wie Griven angesprochen hat?

---

### **Beitrag von „cloudydancer“ vom 14. Juni 2019, 10:56**

Yeap - schau mal im BIOS nach dem CSM. War bei meiner 290X genau das gleiche Problem nach dem Update. Ganz schnell bekommst du es raus wenn du mal das Monitorkabel an das MB hängst 😊

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 14. Juni 2019, 12:19**

CSM ist deaktiviert. Habe es jetzt testweise mal aktiviert und auf UEFI Only gestellt. Leider keine Besserung..

Gut, dann komme ich zum Stammtisch, dann brauche ich mich wenigstens nicht alleine an Catalina versuchen 😄

Naja. Eigentlich wollte ich genau dies verhindern indem ich nicht auf Catalina gehe sondern „nur“ auf 10.14.5 damit ich wenigstens xCode 11 verwenden kann. Hat aber nicht so ganz geklappt.. 😊