

Lenovo W541 mit Catalina

Beitrag von „Fontanus“ vom 9. Oktober 2019, 20:53

Moin, moin,

mein W541 läuft nun auch mit Catalina. Fehlen tut bislang nur die Unterstützung des WLAN-Sticks.

Daher die Frage in die Runde: Gibt es schon WLAN-Sticks mit Treiber für Catalina und wenn ja, welche?

Gruß

Fontanus

Sorry, Problem gelöst durch folgenden Treiber:

Beitrag von „al6042“ vom 9. Oktober 2019, 21:44

Ich liebe diese "sich selbst lösenden" Probleme... 😊

Herzlichen Glückwunsch...

Beitrag von „Fontanus“ vom 9. Oktober 2019, 21:46

Ich auch, funktioniert aber nicht immer 😊

Beitrag von „cmu“ vom 11. Oktober 2019, 16:55

Hallo Fontanus,

ich habe dasselbe Notebook. Könntest du dein EFI posten? Das wäre super!

Gruß

cmu

Beitrag von „Fontanus“ vom 23. Oktober 2019, 23:06

Moin cmu,

anbei meine EFI in 2 Archiven. Nach dem letzten kleineren Update von Apple habe ich allerdings das Problem, dass der Rechner nicht herunterfährt sondern immer wieder neu startet. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden.

Also Anfrage an die Gemeinde: Woran kann es liegen, dass der Rechner immer wieder neu starten will. Im Display ist erkennbar, dass die CPU angehalten wird, aber plötzlich weiter läuft und mit dem Kommando Restart endet.

Gibt es dafür einen Lösungsansatz?

Danke!

Mit freundlichen Grüßen

Fontanus

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. Oktober 2019, 12:30

[Fontanus](#) welchen Wlan Stick hast Du da im Einsatz? (Wireless USB Adapter)

Beitrag von „cmu“ vom 27. Oktober 2019, 20:12

Hallo Fontanus,

ich habe dein EFI getestet, bei mir funktioniert das Herunterfahren damit einwandfrei. Ebenfalls Catalina mit allen Updates. Vielleicht ist beim letzten Update das System nicht korrekt aktualisiert worden. Oder es liegt am WLAN-Treiber, den ich in V7 statt V6 verwende.

Was allerdings bei mir nicht funktioniert, sind die Energiesparfunktionen. Nachdem der Bildschirm sich abgeschaltet hat, lässt er sich nicht wieder reaktivieren, er flackert nur noch. Und beim Beenden des Ruhezustands startet das Notebook neu. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

Beitrag von „Fontanus“ vom 2. November 2019, 11:14

Moin cmu,

das Problem mit dem flackern im Ruhezustand hatte ich schon bei der letzten Version. Damit kann ich aber leben, indem ich den Ruhezustand nicht verwende.

Das Herunterfahren funktioniert bei mir erstaunlicherweise auch in manchen Fällen. Bislang habe ich aber noch keine Zusammenhänge mit der Verwendung des Gerätes erkennen können. Deinen Hinweis mit dem WLAN-Treiber greife ich aber auf und werde dies testen.

[Bombeiros](#): Zur Zeit verwende ich den Wi-Fi Nano 11AC Adapter des Herstellers Foktech. Dual Band 5.8GHz + 2.4GHz. Gekauft beim überregionalen Händler mit dem "A" am Anfang.

Ansonsten Danke für die Rückmeldung.

Gruß

Fontanus

[cmu](#) Habe den neuesten WLAN-Treiber installiert, leider ohne Erfolg. Wenn also Jemand zu dem Thema Unterstützung leisten kann, wäre ihm mein Dank gewiss!

Beitrag von „mad849“ vom 3. April 2021, 23:03

Hello all , I know this thread is over a year old but I had to come and post this reply great work my friend have you had any luck with Big Sur ?