

NUC8I7BEH Soundprobleme nach Catalina Update

Beitrag von „Hubertus.Neuhaus“ vom 19. November 2019, 18:45

Habe Mittels Jono's EFI

<https://www.hackintosh-forum.d...nt/115026-efinuc8cat-zip/>

erfolgreich auf 10.15.1 upgedatet. Ohne Probleme bis auf Audio am Kopfhörerausgang. Der funktioniert zwar prinzipiell aber die Lautstärke ist ziemlich gering, und die Ausgabe ist nicht sauber. (i.e. HALL, Gesang zu leise ...) Nutze AppleALC.kext. Welches Layout sollte man versuchen. Hab schon so ziemlich alle durch, aber das Problem bleibt. Kann mir da jemand weiterhelfen. Versuche auch schon verzweifelt herauszubekommen welcher REALTek Audio CHIP im NUC8i7BEH eigentlich verbaut ist.

Beitrag von „ron“ vom 24. November 2019, 15:54

Hallo,

geht mir auch so. Ob ich diesselbe config.plist nutze, kann ich nicht sagen. Hier mal im Anhang die meinige.

Hab einen Nuc8i7Beh2.

Welcher realtec chip lässt sich anscheinend über das booten einer linux live cd mit bestimmten Kommandos herausfinden: Hhab ich allerdings auch noch nicht gechecked !

Code

1. `/usr/sbin/hwinfo --sound` oder `lspci` oder `sudo lshw -short` oder `cat /proc/asound/cards`