

Erledigt

HP Compaq Pro 6300 mit Intel HD 2500

Beitrag von „Dentai“ vom 16. Dezember 2019, 20:01

Hallo zusammen,

länger schon nichts mehr mit macOS befeuert und nun hat man mir das vergangene Wochenende so ein Teufel ins Haus gestellt.

Ein HP Compaq 6300 mit:

Intel i3 3220 und dazu leider eine HD 2500...

Ich habe mir schon die EFI von derHackfan aus [diesem](#) Thread besorgt und für mich so umgebaut, dass die Möhre damit installiert werden konnte. Leider fehlt mir jetzt die Grafikerunterstützung. Mit InjectIntel startet er leider neu...

Evtl kann mal jemand über die EFI gucken ob ich den Wald vor Bäumen nicht mehr sehe...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Dezember 2019, 10:52

Ich habe hier den sehr ähnlichen HP Compaq 8300 Elite. Mit der Maschine habe ich mich mit dem gleichen Problem lange rumgeplagt, bis ich dann einfach eine Nvidia Geforce GT 710 mit 2GB gekauft habe und alles hat funktioniert. Die gibt es gebraucht schon für knapp über € 15,-. Achte darauf, daß sie einen Kepler-Chipsatz hat!

Beitrag von „Dentai“ vom 17. Dezember 2019, 13:30

Ich hab den Drops jetzt ganz anders gelutscht. Hab einen i3 3225 mit HD 4000 gekauft und werde den verbauen. Das gefummel geht mir schon zu lange.

Nachtrag 18.12

#####

Obwohl ich den Prozessor getauscht habe, wollte ich nun doch wissen warum diese HD 2500 nicht geht. Schlussendlich funktioniert die HD 2500 jetzt. Ab und an gibt es mal einen Ruckler aber um erst mal arbeiten zu können, soll es reichen. Befolgt habe ich dabei folgenden Workaround:

<https://olarila.com/forum/viewtopic.php?t=7714>

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Dezember 2019, 21:56

[Zitat von Dentai](#)

Ich habe mir schon die EFI von derHackfan aus diesem Thread besorgt und

Hättest du mal ein @ vor den Usernamen geschrieben, so ging der Thread quasi an mir vorbei, kannst du trotzdem mal deine config.plist hier im Thread hochladen?

Beitrag von „Dentai“ vom 24. Dezember 2019, 21:24

Das kann ich gerne noch einmal machen. Da ich aber jetzt erst mal bei der Familie bin und danach direkt wieder Arbeiten muss, wird sich das aufs nächste Jahr verschieben.

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Dezember 2019, 23:25

Bis dahin wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen angenehmen Jahreswechsel.

Beitrag von „aje89“ vom 6. Juni 2020, 18:18

[Dentai.](#)

Ich hab die Installation auf einem HP Compaq 6300 mit Intel HD2500 mit folgender Anleitung hinbekommen.

<https://www.olarila.com/topic/...ics-in-high-sierramojava/>

Allerdings bleibt der Bildschirm nach der Installation schwarz ich sehe nur den Cursor.

Kannst du deine Finale Konfiguration nochmal posten?

Beitrag von „Dentai“ vom 6. Juni 2020, 18:31

Hab am Ende die CPU getauscht. Daher kann ich dir hier leider nicht weiterhelfen.

Die letzte Konfiguration habe ich leider nicht mehr zur Hand. Sorry!

Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. Juli 2020, 12:08

[Dentai](#)

Welche [bios settings](#) sind für den HP Pro 6300 wichtig? Habe den mit I3 3220 und eine (Kepler) GT 730 eingebaut. Bleibt aber kurz vor dem Desktop "stehen"...

Beitrag von „Dentai“ vom 5. Juli 2020, 13:23

Bei den alten Möhren hast du nicht viele Möglichkeiten im Bios.

Wichtig bei alten OEM Systemen ist immer AHCI als Sata Option

CSM aus und Secure Boot aus.

Die genauen Optionen für das System habe ich nicht. Zu diesem Projekt habe ich mir kein Infos aufgeschrieben.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. Juli 2020, 21:17

Ok. Werde ich mal schauen 😊