

OSX Catalina - "Beim Vorbereiten der Installation ist ein Fehler aufgetreten"

Beitrag von „Rick“ vom 16. Mai 2020, 23:21

Moin Moin,

ich habe heute begonnen meinen Hackintosh aufzusetzen und bin Relativ reibungslos bis zum Installer von OSX - Catalina gekommen. Und genau hier fängt das Problem an, die Installation läuft bis c.a 2/3 des Ladebalken und bricht dann mit der Meldung "TEXT" ab.

Ich habe bereits das Datum über das Terminal auf den heutigen Tag gesetzt, da mir das bei er Suche als häufige Fehlerquelle angezeigt wurde... jetzt bin ich allerdings Ratlos.

Hat da jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte?

Beste Grüße



Beitrag von „g-force“ vom 16. Mai 2020, 23:28



Herzlich Willkommen im Forum!

Dieser Fehler tritt in letzter Zeit häufig auf, ich lese das hier sicher 2x pro Tag. Genau eingegrenzt haben wir die Ursache oder den Zusammenhang leider noch nicht.

Beitrag von „Rick“ vom 16. Mai 2020, 23:31

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Alles klar, ich versuche es mal weiter – vielleicht finde ich ja eine Lösung. Sollte jemand noch tipps haben; immer her damit! 😊

Beitrag von „g-force“ vom 16. Mai 2020, 23:35

Zum Einstieg empfehle ich gerne meinen Guide (in meiner Signatur).

Dort findet man übrigens auch in unseren Forenregeln, daß das Antworten mit Vollzitat hier nicht so erwünscht ist. 🙄

Du kannst ja schonmal deine Hardware in dein Profil eintragen, das erleichtert die Hilfe.

Beitrag von „Tekener“ vom 21. Mai 2020, 01:07

Hallo, hab leider genau das selbe Problem, hab schon gefühlt alles mögliche probiert, komme einfach nicht weiter bitte um Hilfe.

Beitrag von „al6042“ vom 21. Mai 2020, 01:19

Ich habe zu dem Thema folgenden Hinweis gefunden:

<https://www.sir-apfelot.de/mac...fehler-aufgetreten-26559/>

Solltest du bei Gelegenheit mal antesten.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 21. Mai 2020, 09:16

Ich habe in letzter Zeit hinsichtlich der abgelaufenen Zertifikate die unterschiedlichsten Meldungen von "...beschädigt ..." bis hin zu Gott weiß was erhalten. Das hier könnte eine weitere Variante sein.

Ein Versuch wäre es wert, das Datum im Terminal mal auf den 10.10.2019 zurück zu stellen, bevor die eigentliche Installation beginnt.

Beitrag von „F3RN1“ vom 15. Juni 2020, 22:53

Hallo allerseits
und guten Abend 😊

Hat sich zu diesem Problem in der Zwischenzeit eine Lösung ergeben?
Habe nämlich das gleiche Problem.

Die Lösung mit der ZEit umstellen via Terminal hat bei mir nichts gebracht.

Danke und schönen Abend noch
Gruss

Beitrag von „MachX“ vom 18. Juni 2020, 11:45

Beitrag von „julian1412“ vom 9. Juli 2020, 22:28

habe das Problem auch... die Meldung kommt bei mir nach ca 5 Minuten und habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Gibt es irgendeinen Log, der anzeigt, was nicht funktioniert?

Edit:

Habe jetzt herausgefunden, wie man sich einen Log anzeigen lassen kann. Nach Fehlerschlag einfach im Menü auf Fenster > Installationsprotokoll klicken. Mein Fehlerprotokoll findet ihr hier: [Fehlerprotokoll](#). Ich musste es abfotografieren, da das Speichern nicht funktionierte. Damit ihr es aber gut lesen könnt, musste ich es hochauflösend hochladen. Ich konnte das hier nicht hochladen, da die Fotos insgesamt über 50mb haben.

Die Benennung der Fotos entspricht den Timestamps. Das Installationsfenster habe ich um 21:53:37 geöffnet. Um 21:54:02 begann die Installation und um 21:58 brach es mit der vom Threadersteller beschriebenen Fehlermeldung ab. config.plist ist angehängt.

Mein System:

Mainboard: ASUS [TUF Z390-PLUS GAMING \(WI-FI\)](#)

CPU: [Intel\(R\) Core\(TM\) i7-9700K CPU @ 3.60GHz](#)

RAM: Corsair [DDR4-2132 \(1066 MHz\) 2x 16GB](#)

Festplatte: 256 GB SSD

Grafik: Nvidia Geforce 1080

MacOS: 10.5 Catalina. Wahrscheinlich das neueste Update, da gestern aus dem Appstore geladen

Clover: rev 5119

Internet: WLAN und Ethernet, beides bei Installation nicht verbunden bzw. funktioniert nicht
Kexts:

- WhateverGreen.kext
- AppleALC.kext v1.5.0 v1.4.0
- AppleIntelWifiAdapterV2.kext
- IntelMausi.kext v1.0.3
- IntelMausiEthernet.kext v2.5.0d0
- Lilu.kext v1.4.5

- USBInjectAll.kext v0.7.1
- VirtualSMC.kext v1.1.4

Weitere Informationen befinden sich in der PCI.txt und USB.txt.

Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hätte, wie ich das zum laufen bekomme 🙏

Beitrag von „Jono“ vom 9. Juli 2020, 23:14

[julian1412](#) Deine GeForce ist nicht kompatibel mit Catalina.

Beitrag von „julian1412“ vom 9. Juli 2020, 23:20

[Jono](#) danke für die Information... hätte ich mich vorher darüber informiert, hätte ich mir viel Arbeit gespart 😞 Naja, ich bin jetzt zumindest um eine Erfahrung reicher geworden

Beitrag von „Jono“ vom 9. Juli 2020, 23:21

Kannst die Nvidia deaktivieren und dann mit der iGPU dein Glück versuchen.

Das Bootarg „-wegnoegpu“ wäre da einen Versuch wert

Beitrag von „HAI“ vom 9. Juli 2020, 23:47

[MachX](#)

Welche Clover-Version nutzt Du? Ich war bei EXITBS auch gehangen. Ein Wechsel auf die aktuelle Clover-Version 5119 hat das Problem behoben.

Beitrag von „Ralph80“ vom 15. Juli 2020, 22:46

Guten Abend miteinander.

Bisher war ich nur stiller Mitleser und hoffe es ist richtig hier weiter zu fahren und keinen neuen Tread zu eröffnen.

Habe dasselbe Problem. Befasse mich auch erst seit rund einem Monat mit dem Thema.

Bei der Installation habe ich kein Internet angeschlossen. Versucht habe ich bereits die Zeitangabe zu berichtigen, F11 und Update von Clover auf 5119. Leider hat nichts wirklich geholfen.

Darf ich um Euer Wissen und allenfalls Hilfe anfragen?

Angefügt meine EFI-Konfiguration. Hoffe die Angabe der Verbauten Komponenten erscheint unter dem Bild. Ansonsten in der Signatur.

Vielen Dank.

Beitrag von „g-force“ vom 15. Juli 2020, 22:53

Willkommen im Forum, [Ralph80](#) !

Dein Ordner "kexts" ist leer. Nichts. Nada.

Beitrag von „Ralph80“ vom 15. Juli 2020, 23:04

Na toll. Danke, habe ich nicht gesehen. Sind wohl beim hin und her kopieren untergegangen. Danke für den Hinweis. Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Kopiere die Kexte wieder rein und versuche es nochmals.

Edit: Also hab es nochmals versucht mit den Kexten. Hat leider wieder nicht funktioniert.

Beitrag von „g-force“ vom 16. Juli 2020, 07:45

Ich würde mich mit einer solchen [Google-Suche](#) mal umschauen, was andere User mit dieser Hardware so machen.

Beitrag von „ysN“ vom 16. Juli 2020, 22:37

Habe das selbe Problem, hat vielleicht jemand ne' Lösung gefunden ?
Lg

Beitrag von „Ralph80“ vom 18. Juli 2020, 15:08

Danke für Tip der Hilfesuchende. So habe ich das noch nie verwendet.

In der Zwischenzeit habe ich die verschiedensten efi's ausprobiert. Entweder gab es dieselben Fehlermeldungen ins Ich kam erst gar nicht soweit. Von Jimsalabim habe ich noch etwas gutes gelesen und werde dies mal versuchen.

Beitrag von „Ralph80“ vom 19. Juli 2020, 21:12

Bei mir war die Lösung angefügte EFI von JimSalabim im Tread Designare. Herzlichen Dank!

Beitrag von „Kaiser_22“ vom 29. August 2020, 16:19

habe den Fehler auch aber Datum einstellen war bei mir nicht die Lösung. Neustart und diverse Formatierungsarten haben auch nicht geholfen.