

Erledigt zu hohe tempartur ?

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 28. Mai 2020, 17:49

hab ein hackintosh mit i9 7940x und eine [Corsair Hydro Series H150i Pro](#) aio drine.

temparutr nach installaition von catalina desktopbetrieb 40 grad früher waren das mal 32 grad versteh nicht wieso das so stark gestiegen ist ?

hat eine ne idee was man da machen kann um den kühler zu bekommen ?

Beitrag von „Peterhackintosh“ vom 28. Mai 2020, 17:56

Wie alt ist den die Wärmeleitpaste?

Mit zunehmendem Alter wird die nicht mehr so leit fähig

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 28. Mai 2020, 17:59

hab das system am [29. Oktober 2018](#) fertig gebaut die aio hat keine wärme leit paste sondern for gefertigtes wareme leid pad

Edit Problem gelöst hab den innenraum des 'PC vom staub befreit hab jetzt 35 grad

