

Big Sur auf x79 - Kernel Panic

Beitrag von „mumsford“ vom 22. August 2020, 15:53

Hallo zusammen,

ich versuche nun schon seit längerem Big Sur auf meinem alten x79 System zum laufen zu bringen. in diesem Zuge habe ich mich

auch dazu entschieden, von clover auf opencore umzusteigen. Leider stellt sich das ganze als etwas schwieriger als gedacht dar.

Ich komme, egal was ich tue, nicht weiter als bis zu diesem Kernel Panic, wenn ich versuche in den Big Sur Installer zu booten.

Spoiler anzeigen

Da es mir zu mühsam würde, ständig zwischen Clover mit anderem SMBIOS und opencore zu wechseln, startete ich Catalina mal mit der selben config aus opencore. Siehe da, das System fährt hoch, freezed allerdings nach einem Moment mit folgendem panic:

Spoiler anzeigen

Alles in allem funktioniert 10.15.6 auf dem System also nach wie vor nur über Clover & Big Sur will nicht ansatzweise in den Installer lassen.

Leider gehen mir die Ideen aus, weshalb ich hier um Rat bitte.

Ich habe mal die funktionierende Catalina EFI für Clover angehängen, sowie die nicht funktionierende opencore EFI, mit der am Ende am besten Catalina sowie Big Sur laufen sollten. Ich bedanke mich schon mal vorab!

EDIT: Einen halben Tag später kann ich das Catalina problem begrenzen auf die Tatsache, dass es ohne NullCPUPowerManagement.kext nicht will. Trotz SSDT gehts nicht ohne. Power Management funktioniert damit dann allerdings.

BigSur lädt beim Boot den kext auch, allerdings scheint es hier woanders zu hängen. Ich verzweifle langsam daran & komme nicht weiter.

Beitrag von „sepp“ vom 14. Dezember 2020, 17:24

hallo,

bist du mit deinem projekt irgendwie weiter gekommen?

ich versuch grad, big sur auf nem HP Z440 zu installieren. komme aber genau so weit wie du



efi ordner haengt mal dran

Beitrag von „lhanke28“ vom 14. Dezember 2020, 18:54

Ich habe zwar auch ein X79, aber eben ein China-Board, wo keiner der bekannten Mainboardhersteller seinen Namen drauf geschrieben hat ...

Wie auch immer, ich habe viele frustrierende Stunden damit zugebracht und im Nachhinein erfahren, dass das nicht der Lieblingsschipsatz der Hackintosher ist. Ich habe das neuste Clover angepasst, was ja inzwischen auch ein verkapseltes Opencore geworden ist. Da scheint was zusammenzuwachsen ... was die ganze Sache noch verwirrender macht. However Catalina läuft mit dem aktuellen Clover, vorhandenes Big Sur schmiert ab von einer Installation ganz zu schweigen.

[X79 \(China SLX79 \) CPU XEON E5 2670-0 mit Clover 5126 Catalina 10.15.7](#)

Mit viel Recherche habe ich dann auch ein funktionsfähige opencore (0.6.3) Konfiguration hinbekommen. Damit lässt sich Big Sur installieren und läuft dann auch stabil.

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Was für eine CPU ist denn verbaut? Wenn du, wie ich 8 Kerne und mit aktivierten Hyperthreading, hast, bekommst du ein Problem. Schalte im Bios mal testweise das Hyperthreading aus und /oder reduziere die Anzahl der aktivierten Kerne. Wann es damit läuft vrachst du entweder einen TSC - Kext (VoodooTSC ... CPUTsc oder eine speziell für deine CPU

generierte SSDT.

Einfach mal durchprobieren ...