

HP Pavilion x360 Opencore Catalina - ALC295 kein Sound

Beitrag von „BarbaxX“ vom 14. Oktober 2020, 13:54

Hallo zusammen,

mein HP Pavilion x360 (2017) Kaby Lake bootet nun wunderbar mit Opencore 0.6.2 und Catalina.

Nun habe ich allerdings im Post-Install Probleme mit Audio. Leider bekomme ich keine Tonausgabe (weder Line-Out, noch Speaker).

Mein Codec: Realtek ALC295

Kext: AppleALC (neueste Version + neueste Lilu)

Bisher getestet:

- alle Layout IDs (1,3, ...)
- VoodooHDA kext (ohne AppleALC natürlich), leider immer noch kein Ton
- Ton funktioniert in Windows
- Inject scheint zu klappen, in IORegExplorer erscheint AppleHDA mit der in den bootargs festgelegten LayoutID
- Lautstärke lässt sich über Tasten ändern (also Device vorhanden)
- FixHPET mit SSDTTime
- alcdelay auf 1000 gesetzt
- Einstecken des Headsets am 3,5mm Port wird vom System erkannt

S. Anhang für IORegExp output, config, etc.

Wäre dankbar für eure Hilfe.

Beitrag von „BarbaxX“ vom 16. Oktober 2020, 16:01

Keiner nen Rat? 😞