

# Big Sur Installation crasht

Beitrag von „kana“ vom 13. November 2020, 11:59

Hi zusammen,

ich versuche gerade, Big Sur zu installieren, aber der Installer rebootet ziemlich gleich nach dem Boot Picker Menü.

Mein Setup:

- Catalina 10.15.7 läuft problemlos mit identischem EFI
- OC 0.6.3, alle Kexte mit Kext Updater auf aktuellem Stand
- Der aktuelle AMD Vanilla Patch 17h aus dem *opencore* branch ist drin (ich habe überprüft, dass *patches.plist* identisch ist mit der aus dem *experimental-opencore* branch, wobei letzteres vom Dortania Guide empfohlen wird: <https://dortania.github.io/Ope...otloader-and-config-plist>; diese Info dürfte aber inzwischen wegen des ganz neuen Stands überholt sein; kann das jemand bestätigen?).
- Konfiguration als MacPro7,1
- bei der restlichen PlatformInfo bin ich mir nicht sicher, was es für einen Effekt hat, dass ich Seriennummer, System Product Name etc unter *Generic* konfiguriert habe (es gibt ja im OC Configurator noch prominent sichtbar die alternativen Sektionen *DataHub* und *SMBIOS*), ich glaube aber nicht, dass das dran schuld ist.

Hat jemand eine Idee, was bei meiner config falsch sein könnte?

Viele Grüße

PS: obwohl ich meine System Info vor dem Absenden geupdatet habe, steht im Footer noch die alte. Ich habe ein Asus Prime X570-Pro Board mit Ryzen 3900X, einer AMD RT 5700 XT GraKa, einem Broadcom WLAN+BT Modul BCM943602CS und einem Solarflare NIC

## **Beitrag von „kana“ vom 14. November 2020, 18:00**

Habe das Problem selber lösen können: der Installer war korrumpiert, wie ich bei einem Test an einem Original-Mac feststellen konnte.