

Finetuning nach Update auf Catalina

Beitrag von „flaneurin“ vom 13. Januar 2021, 13:45

Hi,

ich habe nun von Mojave nach Catalina upgedated mit meinem bestehenden EFI. Alles läuft ziemlich rund wie gehabt.

Seit jeher habe ich aber ein paar Schwierigkeiten mit Mouse, Tastatur und Sleep bzw. Neustart die ich nun endlich angehen möchte. Ich nutze Clover 5120.

1. Manchmal nach dem Sleep funktionieren Apple Magic Mouse und Apple Bluetooth Tastatur nicht mehr. Da muss ich den Neustart erzwingen weil ich mich erst gar nicht mehr ins macos einloggen kann. Dann passiert es außerdem in wenigen Fällen das auch Clover beide nicht erkennt, auch die angeschlossene USB-Tastatur funktioniert dann nicht mehr. Es sind einige Neustarts erforderlich bis es wieder geht.

2. Manchmal nach dem Sleep ist die Mouse extrem laggy. Auch das Wlan erkennt zwar das Netz, aber Internet funktioniert extrem langsam bzw. gar nicht.

Hier der Link zu meiner EFI:

<https://u.pcloud.link/publink/...xjMuhJw4R6HX3DJPxly7m7fkk>

Was kann ich tun?

danke schon mal

Beitrag von „flaneurin“ vom 15. Januar 2021, 17:32

Hat niemand ein paar tipps für mich?

Beitrag von „vw440“ vom 15. Januar 2021, 17:34

Bester Tip meinerseits.....schau dir OpenCore an.....ich war langezeit verfechter von Clover, aber seitdem Clover für die neueren Systeme OpenCore als unterbau nutzt. bin ich direkt zu OpenCore gewechselt.....und muss sagen.....nach anfänglichen Problemchen rennt meine Kiste problemlos....

Beitrag von „published“ vom 15. Januar 2021, 18:53

Kann ich nur zustimmen.

Nach einigen Problemen im Verständnis, habe ich es geschafft von Clover auf OC zu wechseln. Und bin damit mehr als zufrieden.

Update auf Big Sur ohne Probleme geklappt, wo ich mit Clover Probleme hatte.

Beitrag von „g-force“ vom 15. Januar 2021, 19:01

[flaneurin](#) Bitte lade deine EFI hier im Forum als Anhang (ZIP) hoch - externe Filehoster mögen wir wg. möglichen toten Links nicht gerne.

[published](#) Dann wird es Zeit, dein Profil zu aktualisieren.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Januar 2021, 19:26

Klingt nach nem USB Problem. Würde mal das hier in ACPI > patched hinzufügen:

<https://github.com/dortania/Ge.../SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml>

Beitrag von „flaneurin“ vom 15. Januar 2021, 20:41

Danke euch allen.

[vw440](#) ja in der tat. in Opencore habe ich mich schon ein bisschen eingelesen. Nichts desto trotz ist es doch mit Zeitaufwand und Bastelei verbunden. Das kann ich frühestens im Sommer angehen und auf Big Sur kann ich wegen diversen Audioapplikationen auch noch gar nicht upgraden. Aber so weit ich das sehe scheint Opencore auf kurz oder lang doch Clover zu ersetzen.

[g-force](#) ich habe die EFI nun hier im Anhang. Ich nutze nur einen externe link weil meine EFI immer zu groß ist. Habe die Apple Sachen gelöscht.

5T33Z0 danke das werd ich mal probieren.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 06:52

erstellst du dir kein USB Kext mit dem Hackintool? Diese Einträge hier verwirren mich ein wenig...uia_exclude=HS08;HS11;HS12;HS13;HS14;USR1;USR2 und der andere auch.

Beitrag von „flaneurin“ vom 16. Januar 2021, 15:44

Nein das Hackintool sagte mir bisher noch gar nichts. Schaue ich mir gerade an. Vielleicht finde ich noch ein WIKI wie ich meinen USB Kext erstelle.

Ich habe mir vor Jahren die Usb-Anschlüsse mit Hilfe diesem Thread gepatcht. [Anleitung: USB 3.0 Mojave / \(High-\) Sierra / El Capitan für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)

Daraus sind dann deine genannten Einträge entstanden Erdenwind Inc.

Mein USB Problem habe ich aber nie wirklich verstanden. Das Problem habe ich eigentlich immer nur mit zwei USB-Hubs. Die mal gehen, mal nicht. Ganz egal wo ich diese am PC anstecke. Die USB-Soundkarte und anderes USB-Midi Zeugs wird immer problemlos erkannt.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 16. Januar 2021, 20:14

Weil du jedesmal ne andere USB Konfig hast durch deine Einträge. Es gibt ne Anleitung hier im Forum. USB 15 Port Limit Anleitung in der Suche. Die meisten Probleme stammen aus einer falschen USB Konfig.

Lös das erstmal wir schauen dann weiter. Generell sollte man eine Sprung des OSX wie in deinem Fall besser als Clean install angehen. Das sorgt nachher für weniger Probleme. Und ja dann solltest du OC nutzen.

Beitrag von „flaneurin“ vom 18. Januar 2021, 11:09

Erdenwind Inc. Habe nur meine USB Ports mit Hilfe der Anleitung gepatcht. Soweit alles gut.

Nur der USBPorts.kext taucht nicht in der config bzw. im Hackintool auf.

Rechte habe ich mit dem KextUpdater repariert.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 18. Januar 2021, 18:20

wenn du die Anleitung durchgeganegen bist mit deinen Ports wie du sie haben willst musst du auch auf exportieren gehen. Dann bekommst auf dem Desktop die entsprechenden Dateien. Die musst du z.b die Kext datei in deiner Efi integrieren.

Beitrag von „flaneurin“ vom 18. Januar 2021, 21:01

Das habe ich mehrfach probiert. Die Files auf dem Desktop habe ich anschließen in meine EFI in den entsprechenden Ordner reingepackt. Der USBPort.kext wird aber im Hackintool nicht angezeigt.