

Titan Ridge Karte Hotplug

Beitrag von „HinrichF“ vom 18. April 2021, 15:37

Ich versuche aktuell in meinem Hackintosh eine bereits geflashte Titan Ridge V 2.0 Karte zum laufen zu bringen.

Meine FireWire Festplatte hat bereits funktioniert nach Neustart, allerdings funktioniert Hotplug, obwohl die Karte korrekt erkannt wird nicht.

Ich habe bereits versucht SSDTs zu bearbeiten, allerdings spuckt MaciASL mir nach Bearbeitung der SSDTs immer Compile Errors aus, sodass es mir bisher nicht gelungen ist eine korrekte SSDT zu erstellen.

Ich habe folgende Hardware:

Asus Prime A Z370 V1

Intel i7 8700 mit UHD 630 iGPU

40 GB Arbeitsspeicher (2x 16GB Aegis und 1x 8GB Aegis)

Startech PEX1394B3 Firewire Karte (funktioniert nativ)

TP Link Wlan Karte AC 1750 (funktioniert nativ)

Titan Ridge V 2.0 Thunderbolt Karte

Die ausgelesene Registry Datei habe ich angefügt.

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen